

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	BA	1	01	09	F30	7
	UF	SÍLIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Venda Sr. José Carlos Machado
LOCALIDADE	Mucugê (Sede)
MUNICÍPIO / UF	Mucugê/BA

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Venda Carlos Machado
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Venda Sr. Carlos
ENDEREÇO	Rua Direita do Comércio SN
PROPRIETÁRIO	Carlos Machado
AUTOR DO PROJETO	Desconhecido
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Meados do Século XIX
PROTEÇÃO EXISTENTE	A venda integra sítio urbano, inventariado sob o nº30621-0. 3-f001, com grau de proteção um (GP1)

3. FOTOSOBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O **ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS**.

F1- A2 – 2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

BA

1

01

09

F30

7

4. Descrição arquitetônica**4.1. AMBIÊNCIA**

O sobrado do final do século XIX, com áreas aproximadas: terreno 1300m2, sobrado 235 m2.

Está situado no início da Rua do Comércio no trecho em que esta se alonga para formar a Praça Cel. Propércio. O edifício é a terceira casa do lado esquerdo da esquina com o Beco do Sol, o sobrado tinha como vizinho o antigo cinema Santa Isabel hoje demolido. A praça Cel. Propércio é composta por casas e sobrados prejudicados com a reforma feita em 1978, em um antigo sobrado para a Agência do Banco do Brasil.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Sobrado de relevante interesse arquitetônico em ruim estado de conservação. O edifício possui dois pavimentos, sua planta de forma aproximadamente quadrada segue o esquema comum na arquitetura residencial e comercial urbana, é recoberta com telhado cerâmico duas águas, que deságua em bicas, fixada em beiral de cachorrada com guarda-pó. Ao fundo existe um apêndice de serviços que se encontra completamente danificado. Seis portas, superposta igual número de janelas, compõem a fachada principal da casa. Todos os vãos apresentam vergas retas e janelas com caixilharia com guilhotina. O interior muito danificado e a escada principal interna de madeira esta destruída. O piso em tabuado do pavimento superior encontra-se em precário estado de conservação no térreo piso laje de pedra. Estrutura portante de pedra e adobe e divisórias de madeira no primeiro piso, instalações e salubridade ruim.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Estrutura mista compreendendo, caixa de muros auto-portantes de pedra, ao nível do térreo e divisórias de madeira no primeiro andar, cobertura de telha calha, instalações hidráulicas, elétricas e salubridade ruim.

Não há notícias de intervenções realizadas no edifício.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Edifício desocupado para venda.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1960	Substituição das telhas canal por cimento amianto nos anexos fundos.

6. SENTIDOS REFERENCIAIS**6.1. HISTÓRIA**

Final sec. XIX- Residência e comercio em geral.

Século XX- Casa de Tecidos e residência do Sr. João Pina.

1930 – Comercio e Residência Sr. Carlos Machado

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES					BA	1	o1	09	F30	7
-------------------------------------	--	--	--	--	----	---	----	----	-----	---

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES
--

6.3. USOS COTIDIANOS
Residencial e comercial.

6.4. USOS CERIMONIAIS
--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

BA

1

01

09

F30

7

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Semana Santa 4	Celebração 4 (F11-1 3A 3)
Queima de Judas14	Forma de expressão 14(F11-1 3A 3)
Terno de Almas 20	Forma de expressão 20(F11-1 3A 3)
Orquestra Filarmônica 23	Forma de expressão 23(F11-1 3A 3)
Biscoito 39	Ofício 39(F11-1 3A 3)
Licor Mucugê 44	Ofício 44(F11-1 3A 3)
VENDA SR. CARLOS MACHADO/SOBRADO	Questionário de Identificação Edificações (Q30- 7)

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

- Planta de Localização 01 (anexo)
- Projeto arquitetônico executivo nº F30-7/Q30-7 (anexo)

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS**9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL**

BAHIA. Inventário de proteção do acervo cultural; monumentos e sítios da Serra Geral e Chapada Diamantina. Salvador: IPAC, 1980 (F1- A1 5).

Mestrado em História UFBA; Santa Isabel do Paraguassú: Cidade, garimpo e escravidão nas lavras Diamantinas, Sec XIX, Maria Cristina Dantas Pina, Salvador, abril de 2009.

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

--

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

F1- A2 – 2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

-

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	7
--	----	---	----	----	-----	---

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

--

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Restauração necessária, perigo de desabamento em virtude da falta de uso e conservação.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	7
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS			
PESQUISADOR (ES)	Lilane Sampaio Rêgo, Leandro Max Peixoto, Edson Mascarenhas,Carlos Gregório Fábio Pedro Bandeira, Ieda Marques		
SUPERVISOR	Ivanirce Wolf e Nalva Santos		
REDATOR	Carlos Gregório		DATA 06/06/2009
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Fábio Pedro Bandeira		