

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	SE	LAR	CEN	11	F30	18
	UF	SÍTIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Igreja do Bom Jesus dos Navegantes
LOCALIDADE	Centro
MUNICÍPIO / UF	Laranjeiras/SE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Igreja do Bom Jesus dos Navegantes
OUTRAS DENOMINAÇÕES	----
ENDEREÇO	Alto do Bom Jesus
PROPRIETÁRIO	Diocese de Laranjeiras
AUTOR DO PROJETO	Desconhecido
CONDIÇÃO ATUAL	2.1. ☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	2.2. ☐ CIVIL ☐ MILITAR ☒ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL 2.3. ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Início do século XX (1905)
PROTEÇÃO EXISTENTE	Tombamento a nível federal. A edificação está localizada dentro do perímetro tombado pelo IPHAN para o Centro Histórico de Laranjeiras

3. FOTOS

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE LAR CEN 11 F30 11



Legenda: Capela e cruzeiro
Fonte: Fernando Montenegro (dez/10)



Legenda: Capela, embasamento e escadaria
Fonte: Fernando Montenegro (dez/10)




Legenda: Vista lateral e fundos
Fonte: Fernando Montenegro (dez/10)



Legenda: Vista lateral e fundos
Fonte: Fernando Montenegro (dez/10)



Legenda: Calçada e parte da fachada lateral
Fonte: Fernando Montenegro (dez/10)




Legenda: Altar-mor
Fonte: Fernando Montenegro (dez/10)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE LAR CEN 11 F30 11



Legenda: Estrutura da cobertura
Fonte: Fernando Montenegro (dez/10)



Legenda: Piso da nave em tijoleira cerâmica
Fonte: Fernando Montenegro (dez/10)



Legenda: Vista do cruzeiro para o Alto do Bonfim
Fonte: Betânia Brendle (dez.2010)



Legenda: Detalhe do frontispício
Fonte: Fernando Montenegro (dez/10)



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE

LAR

CEN

11

F30

11

Legenda: Vista parcial de Laranjeiras a partir da igreja
 Fonte: Fernando Montenegro (dez/10)




Legenda: Colinas de Laranjeiras com as igrejas do Bom Jesus (esquerda) e N.Sra. da Conceição (Galo)
 Fonte: Betânia Brendle (Nov.2010)



Legenda: Alto do Bom Jesus e Feira Municipal
 Fonte: Betânia Brendle (Nov.2010)



Legenda: Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes nas ruas de Laranjeiras. No segundo plano a Igreja e Alto do Bom Jesus.
 Fonte: Betânia Brendle (Mar.2010)



Legenda: Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes no Porto da Quaresma. No segundo plano a Igreja e Alto do Bom Jesus.
 Fonte: Betânia Brendle (Mar.2010)

Legenda: Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes nas ruas de Laranjeiras. o Porto da Quaresma. No segundo plano a Igreja e Alto do Bom Jesus.
 Fonte: Betânia Brendle (Mar.2010)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE	LAR	CEN	11	F30	11
----	-----	-----	----	-----	----



Legenda: Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes a partir da Igreja do Bom Jesus
Fonte: Betânia Brendle (mar.2010)



Legenda: Igreja e Alto do Bom Jesus no final da Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes.
Fonte: Betânia Brendle (Mar.2010)



Legenda: Início da Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, com o pároco à frente do cortejo.
Fonte: Betânia Brendle (Mar.2010)



Legenda: Chegada de Reisado para compor o cortejo da Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes.
Fonte: Betânia Brendle (Mar.2010)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES				SE	LAR	CEN	11	F30	11
-------------------------------------	--	--	--	----	-----	-----	----	-----	----

4. Descrição arquitetônica

4.1. AMBIÊNCIA

O edifício ressaltava-se na paisagem natural e urbana de Laranjeiras por estar implantada em um dos pontos mais elevados da cidade, numa posição de grande destaque no alto de uma colina de onde se descortina uma impressionante vista da cidade e povoados vizinhos (Comandaroba, Pedra Branca, Pastora, entre outros). A pequena capela é visível de quase todos os pontos do centro histórico. Seu entorno é formado por vegetação rasteira e arbustiva de pequeno porte. O acesso é feito por estrada pavimentada. Possui, à frente, cruzeiro de madeira com base de alvenaria.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Edificação de pequenas proporções, construída no início do século XX (1905), com características ecléticas. Implantada isolada no alto de uma elevação, foi erigida sobre embasamento alto, com escadaria de acesso a um patamar arrematado por balaústres simples de massa. Construção térrea, de conformação quadrada, onde compartilham o mesmo espaço nave e pequeno altar. A cobertura é de telha cerâmica do tipo canal, com duas inclinações, sobre estrutura de madeira, com beirais aparentes de telha sobre madeira. A estrutura é em alvenaria de tijolos, com paredes rebocadas e pintadas. O frontispício é composto por três portas em arco pleno, encimada por frontão de forma triangular, com suaves volutas, ladeado por falsas torres sineiras formadas apenas pelas paredes anteriores. Possui adornos de massa como frisos, cercaduras e falsos cunhais. Piso em tijoleira cerâmica quadrada.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom estado.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1905	Construção
1979	Restauração
1993	Reforma

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

Não informado

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

A capela foi atingida por um raio que destruiu parte da coberta (sem precisão de data).

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES				SE	LAR	CEN	11	F30	11
-------------------------------------	--	--	--	----	-----	-----	----	-----	----

6.3. USOS COTIDIANOS

Visitação.


6.4. USOS CERIMONIAIS

Missa que antecede a *Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes* em direção ao centro da cidade e do Rio Cotinguiba

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes	SE – LAR – CEN – 11 – F20 - 09

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE


LAR

CEN

11

F30

11

**9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS****9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL**

Aglaé Fontes (2009). Cartilha Cultural de Laranjeiras: Projeto Educação Patrimonial IPHAN/SE

Plano Urbanístico de Laranjeiras (1974).

Inventário Nacional de Bens Imóveis/ Sítios Urbanos Tombados - INBI-SU

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

CD Documentos Inventariados Edificações - Igreja do Bom Jesus- Registros Fotográficos

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	SE	LAR	CEN	11	F30	11
--	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Sim. O sítio deve objeto de pesquisa histórica para que se registre a origem do culto do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, a construção da igreja e a procissão que constituem um marco referencial religioso e cultural para os laranjeirenses. Recomenda-se o controle mais efetivo por parte dos órgãos públicos das retirada de terreno na encosta da colina, na parte posterior do edifício que está comprometendo grandemente a paisagem e integridade da colina.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Q30 Igreja do Bom Jesus		
PESQUISADOR(ES)	Fernando Montenegro		
SUPERVISOR	Betânia Brendle		
REDATOR	Fernando Montenegro		DATA Janeiro de 2011
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Betânia Brendle		