

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	01	06	F30	03
	UF	SÍTI-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Cidade do Recife
MUNICÍPIO / UF	Recife/PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Madeira do Rosarinho, Madeira.
ENDEREÇO	Rua Salvador de Sá, nº. 64, Rosarinho – Recife/PE.
PROPRIETÁRIO	Madeira do Rosarinho
AUTOR DO PROJETO	Não informado
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Década de 1970
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não existe

3. FOTOSOBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O **ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS**.

Vide Apêndice / Fotos do Inventário – Nº 71 a 73
--

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

4.1. AMBIÊNCIA
A edificação é a sede da agremiação Madeira do Rosarinho e fica colada à casa vizinha da direita, porém com localização na esquina da quadra, resultando em uma fácil visualização.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	03
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

(1) A época de construção da edificação foi há 30 anos, resultando uma obra sem um estilo arquitetônico definido, sendo construída aos poucos. (2) O prédio ocupa totalmente o terreno onde está localizado, sem área de solo natural ou verde, chegando aos limites frontais do terreno. (3) o prédio constituído por um grande galpão de dois pavimentos, onde no térreo estão os salões de danças e apresentações, locais para mesas, além de área anterior com bar e camarim para os artistas. Já no piso superior, está mais uma grande área para mesas e camarotes. (4) A cobertura é, em parte do prédio, de telhas de alumínio e, em outra parte, de laje de concreto revestida por telha de fibrocimento. (5) A fachada é característica de uma edificação no limite da rua, com esquina chanfrada e 2 portões de acessos, o social e o de serviço, além de alguns panos de cobogós, que proporcionam iluminação e ventilação naturais para o interior do clube. É todo revestido por cerâmicas 10 x 10 cm nas cores da agremiação: verde, branco e vermelho. (6) O sistema construtivo é o de pilares e vigas de concreto, além de alguns pilares metálicos. Porém, eles não se encontram modulados, o que acarreta uma sobrecarga em alguns desses elementos estruturais, o que se reflete em aparecimento de pequenas rachaduras causadas por cargas concentradas. (7) Não existem detalhes arquitetônicos relevantes.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Coberta: Parte do teto encontra-se em mau estado de conservação. A área com telha cerâmica está com problemas de infiltração.

Fundação: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Estruturas: Algumas estruturas de concreto estão com pequena camada de proteção das ferragens, causando ferrugem nas mesmas. As metálicas estão em bom estado de conservação.

Esquadrias: Regular estado de conservação, por aparecimento de ferrugem em algumas delas.

Revestimento: Regular estado de conservação, principalmente por aparecimento de eflorescência nas paredes, em especial as próximas aos banheiros e ao bar.

Piso: Mau estado de conservação por não ser revestido com cerâmica ou outro material semelhante. Ele é apenas de cimento, o que causa desgaste constante.

Portanto, não existem perigos iminentes para a edificação, mas deve-se manter uma constante manutenção do prédio.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
Década de 1970	Doação do terreno para a construção da sede da agremiação
Década de 1990	Acréscimo de mais um pavimento ao prédio
2002	Acréscimo do terceiro pavimento ao prédio

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	03
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

Terreno doado por um particular há mais de 30 anos para a construção da sede da agremiação e comprado recentemente pela agremiação como solução para uma disputa judicial.

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

A única história conhecida pelo entrevistado é que edificação no início era bem menor do que a atual e que havia inúmeros alagamentos em épocas de chuva. (Cf. Ficha de Campo: Registros Audiovisuais nº 28.1 / A)

6.3. USOS COTIDIANOS

Um dos usos para o prédio é a realização de festas para promover a arrecadação de dinheiro para o carnaval, feita pela diretoria e que ocorrem nas quintas e sábados.

Além disso, há a preparação para o carnaval (construção de adereços e fantasias), três meses antes do carnaval.

Existe também a realização de cursos de culinária e bijuterias e apoio para serviços de saúde, como vacinação de crianças e anti-rábica, promovidas pela Prefeitura do Recife e diretoria do bloco.

6.4. USOS CERIMONIAIS

Não há usos cerimoniais.

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Recife/PE	Loc. 01 – Anexo 3 Nº 37 Ficha de Formas de Expressão Nº 4.

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

Vide Apêndice / Plantas e Mapas – Nº 1.09.01 e 1.09.02

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS

9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

Anexo 2 – Registros Audiovisuais / Recife Nº 28.1 / A

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	03
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Anexo 2 – Registros Nº 71 a 73

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Não é necessário.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

Não há a necessidade de identificar outros bens

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES**11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA**

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Cf. 01 Q30 03		
PESQUISADOR (ES)	Gustavo Miranda e Mário Ribeiro		
SUPERVISOR	Gustavo Miranda		
REDATOR	Ester Monteiro e Gustavo Miranda		DATA Nov/2006
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Carmem Lelis		