

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	01	06	F30	13
	UF	SÍTI-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Cidade do Recife
MUNICÍPIO / UF	Recife/PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Troça Carnavalesca Comunitária Mista Tô Chegando Agora
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Tô Chegando Agora
ENDEREÇO	Rua Tamboara, nº. 540, Alto Santa Terezinha – Recife/PE
PROPRIETÁRIO	Lindinalva Moraes da Silva
AUTOR DO PROJETO	Não informada
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Não informada
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não existe

3. FOTOS

OBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS.

Vide Apêndice / Fotos do Inventário – Nº 78 a 81
--

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

4.1. AMBIÊNCIA
A edificação é a sede da agremiação “Tô Chegando Agora” e fica geminada às casas vizinhas, porém na parte de trás da casa, em um acréscimo no terreno.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	13
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

(1) A edificação foi construída recentemente incluindo a parte de trás, onde se encontra o depósito das fantasias e adereços. (2) A edificação em destaque ocupa o terreno por inteiro, apenas com uma separação na lateral esquerda e entre a casa e o depósito. (3) A edificação conta apenas com um pavimento e apenas 3 compartimentos, totalmente ocupados com elementos da agremiação. (4) A cobertura é de telha canal sustentada por elementos de madeira e conta com apenas uma água. (5) A fachada conta apenas com uma porta de acesso a essa edificação e uma janela de um dos cômodos. (6) O sistema construtivo é de alvenaria estrutural. (7) Não existem detalhes arquitetônicos relevantes.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Coberta: Estrutura do telhado encontra-se deteriorada por fungos e insetos

Fundação: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Estruturas: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Esquadrias: Encontram-se deterioradas por fungos e insetos, como cupins. Estão também com o verniz ressecado.

Revestimento: A pintura das paredes está deteriorada, pois as fantasias estão apoiadas e encostadas nas paredes.

Piso: Estado de conservação regular e sem problemas aparentes.

Portanto, existem alguns perigos potenciais.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
Década de 80	Construção da edificação que serve como sede da agremiação

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

A edificação é uma construção recente e funciona como moradia do presidente da Agremiação. Não são realizadas festas ou qualquer atividade social no espaço em função da própria característica da edificação. Atualmente o espaço funciona como local de guarda e confecção das fantasias e adereços da agremiação.

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

O entrevistado apenas relata a emoção da saída da agremiação para o desfile no carnaval, aglutinando um número muito grande de pessoas no espaço da casa/sede.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	13
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

6.3. Usos COTIDIANOS

Os principais usos cotidianos da edificação são o habitacional, primeiramente, e em época carnavalesca, confecção de fantasias, adereços e um carnaval para a comunidade que acontece em frente à sede, destinado aos moradores da comunidade do Alto Santa Teresinha, começando a partir de agosto até o carnaval.

6.4. Usos CERIMONIAIS

Não existem.

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Recife/PE	Loc. 01 – Anexo 3 Nº 145 Ficha de Formas de Expressão Nº 28.

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

Vide Apêndice / Plantas e Mapas – Nº 1.07.01

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS**9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL****9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS**

Anexo 2 – Registros Audiovisuais / Recife Nº 36 / B

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Anexo 2 – Registros Nº 78 a 81

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Não é necessário.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	13
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

Não há a necessidade de identificar outros bens, os que foram citados já foram identificados.

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES**11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA**

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Cf. 01 Q30 13		
PESQUISADOR (ES)	Gustavo Miranda e Eduardo Pinheiro		
SUPERVISOR	Gustavo Miranda		
REDATOR	Ester Monteiro e Gustavo Miranda	DATA Nov/2006	
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Carmem Lélis		