

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	BA	1	01	09	F30	11
	UF	SÍTI-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Casa de Baia
LOCALIDADE	Mucugê (Sede)
MUNICÍPIO / UF	Mucugê/BA

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Casa de Baia
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Casa de Baia
ENDEREÇO	Casa à Rua João Paraguaçu /SN
PROPRIETÁRIO	Sra. Alrea dos Santos
AUTOR DO PROJETO	Desconhecido
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Final século XVII
PROTEÇÃO EXISTENTE	A casa integra sítio urbano, inventariado sob o nº30621-0. 3-f001, com grau de proteção um (GP1)

3. FOTOS

OBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS.

F1-A2 - 2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	11
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

4. Descrição arquitetônica

4.1. AMBIÊNCIA

Residência com 87.31m2 situada na Rua José dos Santos /SN pavimentada com pedras irregulares, constituída de casas térreas simples e pouco modificadas.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Casa antiga e simples constituída de um pavimento térreo. Têm planta retangular recoberto por telhado em duas águas com beiral simples. Sua fachada principal é marcada pela simetria duas janelas e uma porta no centro. O interior é simples, piso de cimento, paredes, porta, janelas e telhado em mediano estado de conservação. Não há forros e o mobiliário atual não tem maior interesse. A área externa não foi possível o acesso.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Estrutura portante, cobertura, interior, instalação e serviços estados de conservação ruim.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

O mobiliário atual não tem maior interesse.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1968	A Senhora Baia adquiriu a casa
1988	Primeira reforma cobertura na lavanderia e a substituição de telha de barro por fibra cimento na circulação em meio à sala social e cozinha.

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

Senhora Baia adquiriu a casa de Abel Paraguaçu em 1968

A

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

Não tem

6.3. USOS COTIDIANOS

Uso residencial

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	11
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

6.4. Usos CERIMONIAIS
Não tem

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	11
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Casa de Baía	Questionário de identificações Edificações (Q30-11)
A Reza de Cosme e Damião e o Jarê 1	Celebração 1 (F11-1 3A 3)

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

- Planta de Localização 01 (anexo)
- Projeto arquitetônico executivo nº F30-11/Q30-11 (anexo)

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS

9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL
BAHIA. Inventário de proteção do acervo cultural; monumentos e sítios da Serra Geral e Chapada Diamantina. Salvador: IPAC, 1980 (F1- A1 5).

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS
--

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS
F1-A2 - 2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140

10. OBSERVAÇÕES

10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO
--

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA
--

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES
--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	11
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS			
PESQUISADOR (ES)	LILANE SAMPAIO RÊGO, LEANDRO MAX PEIXOTO, EDSON MASCARENHAS,CARLOS GREGÓRIO FÁBIO PEDRO BANDEIRA, IEDA MARQUES		
SUPERVISOR	Ivanirce Wolf e Nalva Santos		
REDATOR	Carlos Gregório		DATA 06/06/2009
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Fábio Pedro Bandeira		