

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	BA	1	01	09	F30	10
	UF	SÍLIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍLIO INVENTARIADO	Casa de D Nenzinha
LOCALIDADE	Mucugê (Sede)
MUNICÍPIO / UF	Mucugê/BA

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Casa Carlos Machado
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Casa Família Carlos Machado
ENDEREÇO	Rua Rodrigues Lima 22
PROPRIETÁRIO	Sr. Carlos Machado
AUTOR DO PROJETO	Desconhecido
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Final século XIX
PROTEÇÃO EXISTENTE	A casa integra sítio urbano, inventariado sob o nº30621-0. 3-f001, com grau de proteção um (GP1)

3. FOTOS

OBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS.

F1-A2 -2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239
--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	10
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

4. Descrição arquitetônica

4.1. AMBIÊNCIA

A casa situa-se na Rua Rodrigues Lima nº22 pavimentada com pedras irregulares, as casa vizinhas são na sua maioria térreas de um modo geral pouco modificada.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Casa térrea com 180m2 apresenta planta quadrada com circulação central, coberta com telhas em duas águas, terminadas em beiral, no fundo existe um longo apêndice de serviços (copa, cozinha e despensa), voltado para um quintal com saída para um caminho secundário. A Fachada principal da casa tem uma porta central e quatro janelas com caixilharia em guilhotina. O interior é simples com piso de cimento queimando o forro de PVC, parede de abobe e pedra no apêndice telhado de fibra cimento.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Satisfatório mas a uma descaracterização dos espaços devido a nos materiais utilizado na conservação da casa.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Há muito poucos moveis com valor referencial.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1960	Interferências no imóvel utilizando materiais modernos (telha de cimento no apêndice, piso cimento queimado, forro de PVC.

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

Sec. XIX - Edifício construído provavelmente no final desse século, de acordo com suas características tipológicas. O mais antigo proprietário do imóvel, de que se tem notícia é o Sr. Aristide Machado.

1960- O Sr. Carlos Machado passa a ser o proprietário do imóvel através de herança e vem reformando o imóvel utilizando materiais telha cimento amianto no apêndice, piso cimento queimado, forro de PVC etc.

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**BA****1****01****09****F30****10****6.3. Usos COTIDIANOS**

Residencial

6.4. Usos CERIMONIAIS

"EM FRENTE À CASA DE D. NENZINHA,(ANTIGA FIEL MORADORA QUE SE ENCONTRA ENFERMA) RUA RODRIGUES LIMA, O **TERNO DAS ALMAS** SE INCORPORA AO CORTEJO FAZENDO SOAR SUAS MATRACAS E REFORÇANDO O CORO DOS CÂNTICOS E ORAÇÕES. DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO O TERNO SEGUE PARA O CEMITÉRIO SANTA ISABEL. DONA ÁLMERINDA E DONA NENZINHA, QUE AO LONGO DA VIDA DEDICARAM-SE A DEVOÇÃO CATÓLICA E QUE HOJE SEUS CORPOS NÃO MAIS CONSEGUEM ACOMPANHAR OS CÂNTICOS LITÚRGICOS OU CAMINHAR PELO IRREGULAR CALÇAMENTO DAS ANTIGAS RUAS. D. NENZINHA COSTUMAVA CANTAR AS MODINHAS DA ÉPOCA, ACOMPANHADA PELO VIOLÃO DE SEUS IRMÃOS. SEU PAI, SR. CARLOS MACHADO, PROPRIETÁRIO DE UM DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS MAIS ANTIGOS DE MUCUGÊ, NÃO TINHA NENHUMA HABILIDADE COM A MÚSICA, QUER SEJA CANTANDO OU TOCANDO QUALQUER INSTRUMENTO. NO PRIMEIRO DIA DE PROCISSÃO, SEGUNDA-FEIRA, 17 DE MARÇO ÀS 19:30H, TODOS SE DIRIGEM PARA CASA DE D. NENZINHA, AOS POUCOS OS PARTICIPANTES SOBREVÊM. DURANTE ESSE MOMENTO É HORA DE TOMAR CAFÉ E CONVERSAR SOBRE AS EVENTUALIDADES DO DIA-A-DIA. COM O PASSAR DOS MINUTOS TODOS ESTÃO PRESENTES. ESSA ATUAL FORMAÇÃO É CONSTITUÍDA POR NOVE PESSOAS E SUA DISTRIBUIÇÃO DE GÊNERO É IRREGULAR, OU SEJA, DENTRE OS NOVE PARTICIPANTES EXISTE APENAS UM DO SEXO MASCULINO. D. JACI DISTRIBUI OS LENÇÓIS, MATRACAS E CRUZES, D. NENZINHA, D. ANÁLIA (F11-3 A3 01) E D. IDALINA (HOJE JÁ FALECIDA). D. NENZINHA COMEÇOU A PARTICIPAR DO TERNO DAS ALMAS NO ANO DE 1933, JÁ QUE, SEGUNDO INFORMANTE, ELA COMEÇOU NESSE CULTO DESDE OS 10 ANOS DE IDADE E HOJE JÁ COMPLETOU 85. INICIALMENTE ELA PARTICIPAVA DE UM TERNO QUE TINHA COMO RESPONSÁVEL UM MEMBRO DA SUA FAMÍLIA, QUE APÓS FALECER ELA TOMOU A RESPONSABILIDADE DE MANTER ESSA TRADIÇÃO. FOI NO TERNO DE D. NENZINHA QUE D. JACI, SUA FILHA, COMEÇOU A PARTICIPAR TAMBÉM AOS 10 ANOS DE IDADE, ACOMPANHANDO A MÃE POR DIVERSAS RAZÕES, CUJA ORIGEM ABARCAVA O TERRENO SOCIAL, ECONÔMICO E POLÍTICO E QUE POR SUA VEZ, DETERMINAVAM AS CONDIÇÕES CULTURAIS, QUE FORAM ESTABELECIDAS. QUANDO AINDA MENINA, D. JACI APRENDEU COM SUA MÃE, D. NENZINHA, A ELABORAR OS TÃO TRADICIONAIS LICORES PARA OFERECER DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO (F11-3 A3 6) NO MUNICÍPIO DE MUCUGÊ. NAQUELE TEMPO, ELAS APENAS PRODUZIAM PARA CONSUMO FAMILIAR E PARA VISITAS.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	10
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Semana Santa 4	Celebração 4 (F11-1 3A 3)
QUEIMA DE JUDAS14	Forma de expressão 14(F11-1 3A 3)
TERNO DE ALMAS 20	Forma de expressão 20(F11-1 3A 3)
ORQUESTRA FILARMÔNICA 23	Forma de expressão 23(F11-1 3A 3)
BISCOITO 39	Ofício 39(F11-1 3A 3)
LICOR MUCUGÊ 44	Ofício 44(F11-1 3A 3)

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

- Planta de Localização 01 (anexo)
- Projeto arquitetônico executivo nº F30-10/Q30-10(anexo)

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS

9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL
BAHIA. Inventário de proteção do acervo cultural; monumentos e sítios da Serra Geral e Chapada Diamantina. Salvador: IPAC, 1980 (F1- A1 5).Celebração: F20-1 São João. Mestrado em História UFBA; Santa Isabel do Paraguassú: Cidade, garimpo e escravidão nas lavras Diamantinas, Sec XIX, Maria Cristina Dantas Pina, Salvador, abril de 2009.
9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS
--
9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS
F1-A2 -2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	10
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

10. OBSERVAÇÕES

10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO

--

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

--

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	10
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS			
PESQUISADOR (ES)	LILANE SAMPAIO RÊGO, LEANDRO MAX PEIXOTO, EDSON MASCARENHAS,CARLOS GREGÓRIO FÁBIO PEDRO BANDEIRA, IEDA MARQUES		
SUPERVISOR	Ivanirce Wolf e Nalva Santos		
REDATOR	Carlos Gregório		DATA 06/06/2009
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Fábio Pedro Bandeira		