

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	BA	1	01	09	F30	6
	UF	SÍLIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Venda do Sr. Edelviro
LOCALIDADE	Mucugê (Sede)
MUNICÍPIO / UF	Mucugê/BA

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Venda Sr. Edelviro.
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Venda do Sr. Edelviro Costa
ENDEREÇO	Praça Coronel Propério 82
PROPRIETÁRIO	Sr. Edelviro
AUTOR DO PROJETO	Desconhecido
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Final século XIX
PROTEÇÃO EXISTENTE	A casa integra sítio urbano, inventariado sob o nº30621-0. 3-f001, com grau de proteção um (GP1)

3. FOTOSOBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O **ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS**.

F1 -A2 - 2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

BA

1

01

09

F30

6

4. Descrição arquitetônica**4.1. AMBIÊNCIA****Área total construída 90.35m2, planta baixa 70.21m2 (venda e área social da casa) e sótão 20.14m2**

A venda situa-se entre a praça Cel. Propércio e a Praça 15 de novembro, é constituída por casas térreas da segunda metade do século XIX em bom estado de conservação, infelizmente sua ambiência foi comprometida com a reforma de duas casas para a instalação do Banco do Brasil e o tratamento dado ao jardim público existente no centro da praça.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Edifício com relevante interesse arquitetônico com função comercial e residencial, desenvolvido em planta baixa e sótão. Sua planta quadrado recoberto com telha em duas águas terminado com guarda-pó sustentado por cachorrada. O primeiro corpo abriga a venda, área social e quarto do santo, são superpostas por um sótão. A fachada é constituída de três portas na venda e uma porta e duas janelas na residência, todos os vãos têm vergas retas. O forro na residência de madeira na venda bastante deteriorado. O piso originalmente em pedra e barro foi revestido por uma camada de cimento.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Área social da casa conservada na venda em ruim estado de conservação principalmente o forro da venda assoalho do sótão. Estrutura portante, esquadrias e instalação e serviços ruins.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

O mobiliário atual não tem maior interesse.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
FINAL SEC. XIX.	DATA DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL.

6. SENTIDOS REFERENCIAIS**6.1. HISTÓRIA**

Uso residencial e comercial.

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	6
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------

6.3. Usos COTIDIANOS

Residencial e comercio

6.4. Usos CERIMONIAIS

--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	6
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Festa de São João 6	Celebração 6 (F11-1 3A 3)
Queima de Judas14	Forma de expressão 14 (F11-1 3A 3)
O garimpo 25	Ofício 25 (F11-1 3A 3)
Licor Mucugê 44	Ofício 44(F11-1 3A 3)

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

- Planta de Localização 01 (anexo)
- PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO Nº F30-6 (ANEXO)

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS**9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL**

BAHIA. Inventário de proteção do acervo cultural; monumentos e sítios da Serra Geral e Chapada Diamantina. Salvador: IPAC, 1980 (F1- A1 5)

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

--

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

F1 –A2 - 2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Aprofundar os estudos Porque Sr. Edelviro no momento não deseja falar sobre o imóvel e nem preencher o Questionário de Identificação Edificação. (Q30-6)

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	6
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

O Sr. Edelviro não permitiu entrevistas sobre o imóvel (Q30-6), E comentou sobre a reforma que pensa fazer na Venda, substituir o sótão de madeira por laje pré -fabricada.

(E importante a presença de um técnico na orientação do projeto de reforma, para valorizar a tipologia da venda)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	6
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS			
PESQUISADOR (ES)	Lilane Sampaio Rêgo, Leandro Max Peixoto, Edson Mascarenhas,Carlos Gregório Fábio Pedro Bandeira, Ieda Marques		
SUPERVISOR	Ivanirce Wolf e Nalva Santos		
REDATOR	Carlos Gregório	DATA 06/06/2009	
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Fábio Pedro Bandeira		