

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	BA	1	01	09	F30	12
	UF	SÍLIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	CABARÉ DO FECHA NUNCA
LOCALIDADE	MUCUGÊ (SEDE)
MUNICÍPIO / UF	MUCUGÊ/BA

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Cabaré do Fecha Nunca
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Cabaré do Jóia Salão de Festa Carpintaria do Sr. Antonio
ENDEREÇO	Rua José Alves Campos esquina Rua dos Caitités
PROPRIETÁRIO	João Pina Machado
AUTOR DO PROJETO	Não identificado
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Final século XIX
PROTEÇÃO EXISTENTE	O monumento integra sítio urbano, inventariado sob o nº30621-0. 3-f001, com grau de proteção um (GP1)

3. FOTOSOBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O **ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS**.

F1-A2 – 2240- 2241- 2242- 2243- 2244- 2245- 2246- 2247

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**BA****--****01****09****F30****12****4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA****4.1. AMBIÊNCIA**

O edifício com 142.84m² situado na esquina da Rua José Alves dos Santos SN e Rua Caitité, ambas pavimentadas com pedras irregulares e lajedo de pedra meado na Rua José Alves Campos, ambas constituídas com casas térreas pouco modificadas, uma ambientação aprazível pelos desníveis e integrada à encosta da serra.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Edifício urbano provavelmente do último terço do século passado, sua planta quadrada e térrea sem área externa. Função comercial e serviços, muito freqüente nos séculos XIX e anteriores. É bem possível que possuísse divisórias, que se demoliram ou foram removidas. A Cobertura com telha canal em três águas, terminadas em beiral (sem conservação). A fachada principal duas janelas e quatro portas na lateral duas janelas, o interior é simples com piso de cimento, paredes portantes de pedra e adobe.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Estruturas, coberturas, esquadrias, instalação dos serviços e salubridade ruim.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não tem

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
Final Século XIX	Uso comercial e cadeia.
Meado do Sec.XX	Salão de festas e Cabaré do Fecha Nunca, fechamento de duas janelas na fachada lateral e a integração com a casa vizinha da Rua Caitités.
1988 a 2009	Carpintaria Seu Antonio

6. SENTIDOS REFERENCIAIS**6.1. HISTÓRIA**

ANTIGA PRISÃO, FINAL SEC.XIX.

CABARÉ DO FECHA NUNCA, MEADO SEC. XX

DEPÓSITO DO TONHO 1980

CARPINTARIA DO ANTONIO 1990

ANEXO MUCUGÊ (F10-1 F11-1)

ANEXO LUGAR (F50-3 CABARÉ)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	--	01	09	F30	12
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

Não tem

6.3. Usos COTIDIANOS

Carpintaria de Antonio Batista Lopes

6.4. Usos CERIMONIAIS

Não tem

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	--	01	09	F30	12
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Cabaré do Fecha Nunca	Lugar (F50-3)
Cabaré do Fecha Nunca	Questionário de identificações Edificações (Q30-12)

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

Planta de Localização de Mucugê 01. (anexo)
Projeto Arquitetônico Executivo F30-12 /Q30-12. (anexo)

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS

9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL
BAHIA. Inventário de proteção do acervo cultural; monumentos e sítios da Serra Geral e Chapada Diamantina. Salvador: IPAC, 1980 (F1- A1 5).

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS
--

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS
F1-A2 – 2240- 2241- 2242- 2243- 2244- 2245- 2246- 2247

10. OBSERVAÇÕES

10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO
Aprofundamento para complementação da identificação o Cabaré agregava as casas vizinha da Rua dos Caitités.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA
--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	--	01	09	F30	12
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

A casa esta a venda e sujeita a reformas. É respeitável a inspeção.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	--	01	09	F30	12
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS			
PESQUISADOR (ES)	LILANE SAMPAIO RÊGO, LEANDRO MAX PEIXOTO, EDSON MASCARENHAS,CARLOS GREGÓRIO FÁBIO PEDRO BANDEIRA, IEDA MARQUES		
SUPERVISOR	Ivanirce Wolf e Nalva Santos		
REDATOR	Carlos Gregório		DATA 06/06/2009
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Fábio Pedro Bandeira		