

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	BA	1	01	09	F30	9
	UF	SÍLIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍLIO INVENTARIADO	Farmácia Gabriela
LOCALIDADE	Mucugê (Sede)
MUNICÍPIO / UF	Mucugê/BA

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Farmácia D. Laurinha
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Farmácia Gabriela
ENDEREÇO	Rua Direita do Comércio, 110
PROPRIETÁRIO	Proprietário do imóvel: Manuel Cândido Magalhães; Locatária da farmácia: Laura Vieira
AUTOR DO PROJETO	Não identificado
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Final do Século XIX.
PROTEÇÃO EXISTENTE	O monumento integra sítio urbano, inventariado sob o nº30621-0. 3-f001, com grau de proteção um (GP1)

3. FOTOSOBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O **ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS**.

F1-A2 – 2252-2263

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	9
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------

4. Descrição arquitetônica

4.1. AMBIÊNCIA

O edifício situa-se na mais antiga e bem conservada rua da cidade: Rua Direita do Comércio alameda de casas térreas, muito homogêneas, com pavimentação de pedras irregulares. A Farmácia Gabriela faz parte do sobrado da mesma grandeza dos casarões vizinhos

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Sobrado de relevante interesse arquitetônico com dois pavimentos. O pavimento térreo é utilizado como comércio, enquanto os demais pavimentos são de uso residencial. O corpo principal da casa, de planta retangular, possui cobertura de telha cerâmica canal em duas águas, o apêndice de serviço possui telhado de meia água. Na fachada principal o beiral apóia-se sobre cachorrada, composta de seis portas no térreo e três janelas no andar superior.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Satisfatório na farmácia (Não foi possível o acesso ao conjunto da casa)

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Balcão de atendimento e os expositores dos medicamentos na farmácia e depósito.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1979	Troca do piso de laje de pedra para cerâmica. Substituição de uma das paredes de adobe por alvenaria de bloco.
1982	Forro de madeira por PVC cobrindo assoalho do sótão.

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

Entre meados do século o estabelecimento funcionava como residência e comércio (Loja Democrática de Manuel Cândido Magalhães), neste século foi fechado o acesso da farmácia a residência com alvenaria de blocos. D. Nenzinha desde então alugo o espaço para a farmácia.

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	9
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------

6.3. USOS COTIDIANOS

Comercial

6.4. USOS CERIMONIAIS

--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	9
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Semana Santa 4	Celebração 4 (F11-1 3A 3)
Carnaval 17	Forma de expressão 17(F11-1 3A 3)
Composição musical 21	Forma de Expressão 21 (F11-1 3A 3)
Bordado 32	Ofício 32 (F11-1 3A 3)
Crochê e Tricô 33	Ofício 33(F11-1 3A 3)
Renda e Bilro 34	Ofício 34(F11-1 3A 3)

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

- Planta de Localização 01 (anexo)
- Projeto arquitetônico executivo nº F30-9/Q30-9 (anexo)

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS

9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL

BAHIA. Inventário de proteção do acervo cultural; monumentos e sítios da Serra Geral e Chapada Diamantina. Salvador: IPAC, 1980 (F1- A1 5).

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

--

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

F1-A2 – 2252-2263

10. OBSERVAÇÕES

10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO

E importante o acesso á residência e complementar o Projeto Arquitetônico

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	9
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES
--

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	1	01	09	F30	9
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS			
PESQUISADOR (RE)	LILANE SAMPAIO RÊGO, LEANDRO MAX PEIXOTO, EDSON MASCARENHAS,CARLOS GREGÓRIO FÁBIO PEDRO BANDEIRA, IEDA		
SUPERVISOR	Ivanirce Wolf e Nalva Santos		
REDATOR	Carlos Gregório		DATA 06/06/2009
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Fábio Pedro Bandeira		