

|                                                            |  |        |     |                        |           |
|------------------------------------------------------------|--|--------|-----|------------------------|-----------|
| <b>INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS</b> |  |        |     | <b>CÓDIGO DA FICHA</b> |           |
| <b>QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO</b>                       |  |        |     | <b>BA</b>              | <b>--</b> |
| <b>EDIFICAÇÕES</b>                                         |  |        |     | <b>01</b>              | <b>09</b> |
|                                                            |  |        |     | <b>Q30</b>             | <b>11</b> |
| UF                                                         |  | SÍTIO- | LOC | ANO                    | FICHA     |
|                                                            |  |        |     |                        | NO.       |

**1. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO**

|                      |                 |               |                   |                |           |
|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|
| <b>DATA</b>          | 04/07/2009      | <b>INÍCIO</b> | 13h.00min         | <b>TÉRMINO</b> | 14h.30min |
| <b>ENTREVISTADOR</b> | Carlos Gregório |               | <b>SUPERVISOR</b> |                |           |

|                                                   |           |           |           |           |            |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES</b> | <b>BA</b> | <b>--</b> | <b>01</b> | <b>09</b> | <b>Q30</b> | <b>11</b> |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|

**2. LOCALIZAÇÃO**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>SÍTIO INVENTARIADO</b> | Casa de Baia |
| <b>LOCALIDADE</b>         | Sede         |
| <b>MUNICÍPIO / UF</b>     | Mucugê/BA    |

**QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**

BA

--

01

09

Q30

11

**3. IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| DENOMINAÇÃO         | Casa de Baia                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| OUTRAS DENOMINAÇÕES | Casa de Baia                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| ENDEREÇO            | Rua João Paraguaçu / Sn                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| PROPRIETÁRIO        | Sra. Alrea dos Santos                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| AUTOR DO PROJETO    | Não identificado                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| CONDIÇÃO ATUAL      | <input checked="" type="checkbox"/> ÍNTEGRO <input type="checkbox"/> MEMÓRIA <input type="checkbox"/> RUÍNA                                                                                                                                                                                  |  |  |
| CATEGORIA           | <input checked="" type="checkbox"/> CIVIL <input type="checkbox"/> MILITAR <input type="checkbox"/> RELIGIOSA <input type="checkbox"/> INSTITUCIONAL<br><input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> COMEMORATIVA <input type="checkbox"/> MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE |  |  |
| ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO | Final século XVII                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| PROTEÇÃO EXISTENTE  | A casa integra sítio urbano, inventariado sob o nº30621-0. 3-f001, com grau de proteção um (GP1)                                                                                                                                                                                             |  |  |

**4. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO**

|                     |                           |                                 |                  |        |                                                                                    |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME                | Gilvandro Oliveira Araujo |                                 |                  | Nº     | 25                                                                                 |
| COMO É CONHECIDO(A) | Tobias                    | DATA DE NASCIMENTO / FUNDAÇÃO   | 17/ 3/1968       | SEXO   | <input checked="" type="checkbox"/> MASCULINO<br><input type="checkbox"/> FEMININO |
| ENDEREÇO            | Rua João Paraguaçu SN     |                                 |                  |        |                                                                                    |
| TELEFONE            | Não tem                   | FAX                             | Não tem          | E-MAIL | Não tem                                                                            |
| OCUPAÇÃO            | Desempregado              |                                 |                  |        |                                                                                    |
| ONDE NASCEU         | Mucugê                    | DESDE QUANDO MORA NA LOCALIDADE | Desde que nasceu |        |                                                                                    |

**5. RELAÇÃO COM O BEM INVENTARIADO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUAL SUA RELAÇÃO COM A EDIFICAÇÃO QUE É TEMA DESTA ENTREVISTA?</b><br>CUIDA E MORA NA CASA.<br>Participava do Jarê e das rezas de Cosme e Damião promovidas por sua mãe.<br>Sua mãe se chamava Baia e ela promovia o Jarê e a Reza de Cosme na própria casa.<br>Depois que Baia faleceu não houve mais Jarê e Reza na sua casa. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA**

OBS.: O CONJUNTO DE CAMPOS QUE FORMAM O ITEM 6: **DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA** NÃO SERÁ OBJETO DE ENTREVISTA, MAS DE ANÁLISE ARQUITETÔNICA. PROCEDER CONFORME SOLICITADO NOS DIVERSOS CAMPOS, RECORRENDO AO MANUAL DO INBI SE NECESSITAR DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

**QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**

BA

--

01

09

Q30

11

**1.1. AMBIÊNCIA**

A casa situa-se na Rua José dos Santos /SN. Rua pavimentada com pedras irregulares constituída de casas simples térreas pouco modificadas.

**1.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS**

Casa Térrea apresenta planta retangular, recoberto por telha barro terminado em beiral. Na fachada principal da casa duas janelas e uma porta. O interior é simples, piso de cimento, paredes, porta, janelas e telhado ruim.

**1.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO**

Estrutura portante, cobertura, interior, instalação e serviços ruins.

**1.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS****2. SENTIDOS REFERENCIAIS****2.1. QUAL É A ORIGEM DESTA EDIFICAÇÃO?**

Residencial

**2.2. CONHECE ALGUMA HISTÓRIA SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO OU ALGUM FATO NELA OCORRIDO?**

--

**2.3. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NESTA EDIFICAÇÃO? QUANDO E PORQUE OCORRERAM?**

Primeira reforma ampliação da lavanderia e a colocação de telha fibra cimento na copa.

**2.4. O QUE TORNA ESTA EDIFICAÇÃO IMPORTANTE NA LOCALIDADE?**

| Uso                               | QUEM         | QUANDO         | ONDE        |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| A Reza de Cosme e Damião e o Jarê | A comunidade | 27 de setembro | Residências |
|                                   |              |                |             |
|                                   |              |                |             |

**3. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS E INFORMANTES****3.1. QUEM MAIS PODE INFORMAR SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO?**

--

**QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**

BA

--

01

09

Q30

11

**3.2. HÁ OUTRAS EDIFICAÇÕES IMPORTANTES NESTA LOCALIDADE?**

| LOCALIZAÇÃO | CARACTERÍSTICAS | CONTATO |
|-------------|-----------------|---------|
| --          |                 |         |
| --          |                 |         |

**4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS LOCALIZADOS OU PRODUZIDOS DURANTE A ENTREVISTA**

| REFERÊNCIA | ASSUNTO      | ONDE ENCONTRAR                              |
|------------|--------------|---------------------------------------------|
| F1-A2      | Casa de Baía | 2133-2134-2135-2136-<br>2137-2138-2139-2140 |
|            |              |                                             |
|            |              |                                             |

**7. MATERIAIS IMPRESSOS E OUTROS LOCALIZADOS DURANTE A ENTREVISTA**

| REFERÊNCIA | ASSUNTO | ONDE ENCONTRAR |
|------------|---------|----------------|
| --         |         |                |
| --         |         |                |
| --         |         |                |

**8. OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR**

RECOMENDA APROFUNDAR ESTA ENTREVISTA? POR QUÊ?

--

OUTRAS OBSERVAÇÕES

--

FICHAS ANEXADAS

--