

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	BA	--	01	09	Q30	9
	UF	SÍTIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

DATA	10/06/ 2009	INÍCIO	15h30min	TÉRMINO	16h15min
ENTREVISTADOR	Carlos Gregório	SUPERVISOR			

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

BA

--

01

09

Q30

9

2. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Farmácia Gabriela
LOCALIDADE	Sede
MUNICÍPIO / UF	Mucugê/BA

3. IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Farmácia de D Lourinha
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Farmácia Gabriela
ENDEREÇO	Rua Direita do Comércio, 110
PROPRIETÁRIO	Proprietário do imóvel: Manuel Cândido Magalhães; Locatária da farmácia: Laura Vieira (D. Nenzinha)
AUTOR DO PROJETO	Não identificado
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Final do Século XIX.
PROTEÇÃO EXISTENTE	O monumento integra sítio urbano, inventariado sob o nº30621-0. 3-f001, com grau de proteção um (GP1)

4. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO

NOME	Laura Vieira					Nº	110
COMO É CONHECIDO(A)	D. Laurinha		DATA DE NASCIMENTO / FUNDAÇÃO	82 anos	SEXO	☐ MASCULINO ☒ FEMININO	
ENDEREÇO	Rua Direita do Comércio, 124						
TELEFONE	--	FAX	--	E-MAIL	--		
OCUPAÇÃO	Comerciante						
ONDE NASCEU	Mucugê		DESDE QUANDO MORA NA LOCALIDADE		Sempre		

5. RELAÇÃO COM O BEM INVENTARIADO

QUAL SUA RELAÇÃO COM A EDIFICAÇÃO QUE É TEMA DESTA ENTREVISTA?
Locatário do imóvel á 20 anos

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

BA

--

01

09

Q30

9

6. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

OBS.: O CONJUNTO DE CAMPOS QUE FORMAM O ITEM 6: *DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA* NÃO SERÁ OBJETO DE ENTREVISTA, MAS DE ANÁLISE ARQUITETÔNICA. PROCEDER CONFORME SOLICITADO NOS DIVERSOS CAMPOS, RECORRENDO AO MANUAL DO INBI SE NECESSITAR DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

1.1. AMBIÊNCIA

O edifício situa-se na mais antiga e bem conservada rua da cidade: Rua Direita do Comércio alameda de casas térreas muito homogêneas, com pavimentação de pedras irregulares. A Farmácia Gabriela faz parte do sobrado da mesma grandeza dos casarões vizinhos.

1.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Sobrado de relevante interesse arquitetônico com dois pavimentos. O pavimento térreo é utilizado como comércio, enquanto os demais pavimentos são de uso residencial. O corpo principal da casa, de planta retangular, possui cobertura de telha cerâmica canal em duas águas, o apêndice de serviço possui telhado de meia água. Na fachada principal o beiral apóia-se sobre cachorrada, composta de seis portas no térreo e três janelas no andar superior.

1.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Satisfatório na farmácia (Não foi possível o acesso ao conjunto da casa)

1.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Balcão de atendimento e os expositores dos medicamentos na farmácia e depósito.

2. SENTIDOS REFERENCIAIS**2.1. QUAL É A ORIGEM DESTA EDIFICAÇÃO?**

Antiga loja de tecidos do Senhor Manuel Cândido Magalhães.

2.2. CONHECE ALGUMA HISTÓRIA SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO OU ALGUM FATO NELA OCORRIDO?

--

2.3. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NESTA EDIFICAÇÃO? QUANDO E PORQUE OCORRERAM?

Troca do piso de laje de pedras para cerâmica, em 1979 e substituição de uma das paredes de adobe por alvenaria de bloco.

Substituição do forro de madeira por PVC, em 1982.

2.4. O QUE TORNA ESTA EDIFICAÇÃO IMPORTANTE NA LOCALIDADE?

Uso	QUEM	QUANDO	ONDE
Comercial	A comunidade em geral	Sempre	Rua Direita do Comércio, 110, Mucugê,

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

BA

--

01

09

Q30

9

3. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS E INFORMANTES**3.1. QUEM MAIS PODE INFORMAR SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO?**

Carlos Machado proprietário do sobrado vizinho.

3.2. HÁ OUTRAS EDIFICAÇÕES IMPORTANTES NESTA LOCALIDADE?

LOCALIZAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CONTATO
--		
--		

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS LOCALIZADOS OU PRODUZIDOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
F1-A2	Farmácia de D Lourinha	F1-A2 2252-2263
--		
--		

7. MATERIAIS IMPRESSOS E OUTROS LOCALIZADOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
--		
--		
--		

8. OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR**RECOMENDA APROFUNDAR ESTA ENTREVISTA? POR QUÊ?**

O imóvel está à venda. A farmácia está alugada, isolada do conjunto da casa. Haja vista, após a venda, não se sabe como será a reintegração deste estabelecimento com o conjunto arquitetônico.

OUTRAS OBSERVAÇÕES

--

FICHAS ANEXADAS

--