

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	BA	--	01	09	Q30	10
	UF	SÍTIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

DATA	11/06/2009	INÍCIO	9h30mim	TÉRMINO	10h45m
ENTREVISTADOR	Carlos Machado	SUPERVISOR	Fabio Bandeira		

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

BA

--

01

09

Q30

10

2. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Casa de D Nenzinha	
LOCALIDADE	Sede	
MUNICÍPIO / UF	Mucugê/BA	

3. IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Casa de D Nenzinha		
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Casa Família Carlos Machado		
ENDEREÇO	Rua Rodrigues Lima 22		
PROPRIETÁRIO	Sr. Carlos Machado		
AUTOR DO PROJETO	Desconhecido		
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA		
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE		
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Final século XIX		
PROTEÇÃO EXISTENTE	A casa integra sítio urbano, inventariado sob o nº30621-0. 3-f001, com grau de proteção um (GP1)		

4. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO

NOME	Carlos Machado			Nº	22
COMO É CONHECIDO(A)	Carlos Machado	DATA DE NASCIMENTO / FUNDAÇÃO	1914	SEXO	☒ MASCULINO ☐ FEMININO
ENDEREÇO	Rua Rodrigues Lima 22				
TELEFONE	--	FAX	--	E-MAIL	--
Ocupação	Comerciante				
ONDE NASCEU	Mucugê	DESDE QUANDO MORA NA LOCALIDADE	Desde que nasceu		

5. RELAÇÃO COM O BEM INVENTARIADO

QUAL SUA RELAÇÃO COM A EDIFICAÇÃO QUE É TEMA DESTA ENTREVISTA?
Proprietário

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

BA

--

01

09

Q30

10

6. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

OBS.: O CONJUNTO DE CAMPOS QUE FORMAM O ITEM 6: *DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA* NÃO SERÁ OBJETO DE ENTREVISTA, MAS DE ANÁLISE ARQUITETÔNICA. PROCEDER CONFORME SOLICITADO NOS DIVERSOS CAMPOS, RECORRENDO AO MANUAL DO INBI SE NECESSITAR DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

1.1. AMBIÊNCIA

A casa situa-se na Rua Rodrigues Lima nº22 pavimentada com pedras irregulares, as casa vizinhas são na sua maioria térreas de um modo geral pouco modificada.

1.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Casa térrea com 180m2 apresenta planta quadrada com circulação central, coberta com telhas em duas águas, terminadas em beiral, no fundo existe um longo apêndice de serviços (copa, cozinha e despensa), voltado para um quintal com saída para um caminho secundário. A Fachada principal da casa tem uma porta central e quatro janelas com caixilharia em guilhotina. O interior é simples com piso de cimento queimando o forro de PVC, parede de abobe e pedra no apêndice telhado de fibra cimento.

1.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Satisfatório mas a uma descaracterização dos espaços devido a nos materiais utilizado na conservação da casa.

1.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Há muito poucos moveis com valor referencial.

2. SENTIDOS REFERENCIAIS**2.1. QUAL É A ORIGEM DESTA EDIFICAÇÃO?**

Habitação uni familiar.

2.2. CONHECE ALGUMA HISTÓRIA SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO OU ALGUM FATO NELA OCORRIDO?

Sec. XIX - Edifício construído provavelmente no final desse século, de acordo com suas características tipológicas. O mais antigo proprietário do imóvel, de que se tem noticia é o Sr. Aristide Machado.

1960- O Sr. Carlos Machado passa a ser o proprietário do imóvel através de herança e vem reformando o imóvel utilizando materiais telha cimento amianto no apêndice, piso cimento queimado, forro de PVC etc.

2.3. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NESTA EDIFICAÇÃO? QUANDO E PORQUE OCORRERAM?

EDIFÍCIO CONSTRUÍDO PROVAVELMENTE NO FINAL DESSE SÉCULO, DE ACORDO COM SUAS CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS. O MAIS ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, DE QUE SE TEM NOTICIA , É O SR. ARISTIDE MACHADO. O SR. CARLOS MACHADO PASSA A SER O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ATRAVÉS DE HERANÇA E VEM REFORMANDO O IMÓVEL UTILIZANDO MATERIAIS MODERNOS (TELHA CIMENTO AMIANTO NO APÊNDICE, PISO CIMENTO QUEIMADOS, FORRO DE PVC.

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

BA

--

01

09

Q30

10

2.4. O QUE TORNA ESTA EDIFICAÇÃO IMPORTANTE NA LOCALIDADE?

Uso	QUEM	QUANDO	ONDE
Residencial	Família do Sr. Carlos Machado	Sempre	Rua Rodrigues Lima 22

3. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS E INFORMANTES**3.1. QUEM MAIS PODE INFORMAR SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO?**

--

3.2. HÁ OUTRAS EDIFICAÇÕES IMPORTANTES NESTA LOCALIDADE?

LOCALIZAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CONTATO
--		
--		

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS LOCALIZADOS OU PRODUZIDOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
--		
--		
--		

7. MATERIAIS IMPRESSOS E OUTROS LOCALIZADOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
F1-A2	Casa de D Nenzinha	2232-2233-2234-2235- 2236-2237-2238-2239
--		
--		

8. OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR**RECOMENDA APROFUNDAR ESTA ENTREVISTA? POR QUÊ?**

--

OUTRAS OBSERVAÇÕES

--

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	--	01	09	Q30	10
---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

FICHAS ANEXADAS
--