

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	BA	--	01	09	Q30	7
	UF	SÍLIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

DATA	8/6/2009	INÍCIO	11.30	TÉRMINO	12h
ENTREVISTADOR	Carlos Gregório	SUPERVISOR	Fabio Bandeira		

2. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Venda Sr. Carlos Machado/ Sobrado
LOCALIDADE	Sede
MUNICÍPIO / UF	Mucugê/BA

3. IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Venda Sr. Carlos Machado/ Sobrado
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Venda Carlos Machado
ENDEREÇO	Rua Direita do Comércio SN
PROPRIETÁRIO	Carlos Machado
AUTOR DO PROJETO	Desconhecido
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Meados do Século XIX
PROTEÇÃO EXISTENTE	A venda integra sítio urbano, inventariado sob o nº30621-0. 3-f001, com grau de proteção um (GP1)

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

BA

--

01

09

Q30

7

4. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO

NOME	Carlos Machado				Nº	22
COMO É CONHECIDO(A)	Sr. Carlos Machado	DATA DE NASCIMENTO / FUNDAÇÃO	1914	SEXO	☒ MASCULINO ☐ FEMININO	
ENDEREÇO	Rua Rodrigues Lima 22					
TELEFONE	Recusou a fornecer	FAX	Recusou a fornecer	E-MAIL	Recusou a fornecer	
OCUPAÇÃO	Aposentado. É dono da venda mais antiga da cidade.					
ONDE NASCEU	Mucugê /BA	DESDE QUANDO MORA NA LOCALIDADE	Desde que nasceu			

5. RELAÇÃO COM O BEM INVENTARIADO

QUAL SUA RELAÇÃO COM A EDIFICAÇÃO QUE É TEMA DESTA ENTREVISTA?
Proprietário do Imóvel que se encontra em venda.

6. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

OBS.: O CONJUNTO DE CAMPOS QUE FORMAM O **ITEM 6: DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA** NÃO SERÁ OBJETO DE ENTREVISTA, MAS DE ANÁLISE ARQUITETÔNICA. PROCEDER CONFORME SOLICITADO NOS DIVERSOS CAMPOS, RECORRENDO AO MANUAL DO INBI SE NECESSITAR DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

1.1. AMBIÊNCIA

O sobrado do final do século XIX, com áreas aproximadas: terreno 1300m2, sobrado 235 m2.

Está situado no início da Rua do Comércio no trecho em que esta se alonga para formar a Praça Cel. Propércio. O edifício é a terceira casa do lado esquerdo da esquina com o Beco do Sol, o sobrado tinha como vizinho o antigo cinema Santa Isabel hoje demolido. A praça Cel. Propércio é composta por casas e sobrados prejudicados com a reforma feita em 1978, em um antigo sobrado para a Agência do Banco do Brasil.

1.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Sobrado de relevante interesse arquitetônico em ruim estado de conservação. O edifício possui dois pavimentos, sua planta de forma aproximadamente quadrada segue o esquema comum na arquitetura residencial e comercial urbana, é recoberta com telhado cerâmico duas águas, que deságua em bicas, fixada em beiral de cachorrada com guarda-pó. Ao fundo existe um apêndice de serviços que se encontra completamente danificado. Seis portas, superposta igual número de janelas, compõem a fachada principal da casa. Todos os vãos apresentam vergas retas e janelas com caixilharia com guilhotina. O interior muito danificado e a escada principal interna de madeira esta destruída. O piso em tabuado do pavimento superior encontra-se em precário estado de conservação no térreo piso laje de pedra. Estrutura portante de pedra e adobe e divisórias de madeira no primeiro piso, instalações e salubridade ruim.

1.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Estrutura mista compreendendo, caixa de muros auto-portantes de pedra, ao nível do térreo e divisórias de madeira no primeiro andar, cobertura de telha calha, instalações hidráulicas, elétricas e salubridade ruim.

Não há notícias de intervenções realizadas no edifício.

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

BA

--

01

09

Q30

7

1.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Edifício desocupado para venda.

2. SENTIDOS REFERENCIAIS**2.1. QUAL É A ORIGEM DESTA EDIFICAÇÃO?**

Residencial e comercial.

2.2. CONHECE ALGUMA HISTÓRIA SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO OU ALGUM FATO NELA OCORRIDO?

--

2.3. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NESTA EDIFICAÇÃO? QUANDO E PORQUE OCORRERAM?

Não houve mudanças significativas

2.4. O QUE TORNA ESTA EDIFICAÇÃO IMPORTANTE NA LOCALIDADE?

Uso	QUEM	QUANDO	ONDE
Comercio e moradia			

3. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS E INFORMANTES**3.1. QUEM MAIS PODE INFORMAR SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO?**

--

3.2. HÁ OUTRAS EDIFICAÇÕES IMPORTANTES NESTA LOCALIDADE?

LOCALIZAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CONTATO
--		
--		

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS LOCALIZADOS OU PRODUZIDOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
F1- A2	Venda Carlos Machado	F1- A2 2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	BA	--	01	09	Q30	7
---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	----------

7. MATERIAIS IMPRESSOS E OUTROS LOCALIZADOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
--		
--		
--		

8. OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR

RECOMENDA APROFUNDAR ESTA ENTREVISTA? POR QUÊ?
Sim porque a casa esta em venda e seu estado de conservação é muito ruimmas os matérias são originais e possível de ser restaurado.

OUTRAS OBSERVAÇÕES
--

FICHAS ANEXADAS
--