

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS	CÓDIGO DA FICHA					
	SE	LAR	MUS	11	F30	12
	UF	SÍTIO-	Loc	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Laranjeiras
LOCALIDADE	Mussuca
MUNICÍPIO / UF	Laranjeiras / SE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Casa de Farinha de Tonho
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Casa de Farinha de Antonieta
ENDEREÇO	Rua São João, nº 38, Mussuca.
PROPRIETÁRIO	José Antônio dos Santos
AUTOR DO PROJETO	José Antônio dos Santos
CONDIÇÃO ATUAL	☐ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☒ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	1988
PROTEÇÃO EXISTENTE	Nenhuma.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**SE****LAR****MUS****11****F30****12****3. FOTOS**

A casa de farinha no quintal da residência do proprietário

Foto: Klaus Brendle (2010)



Noroeste da casa de farinha

Foto: Klaus Brendle (2010)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**SE****LAR****MUS****11****F30****12**

Interior da casa com o forno à esquerda
Foto: Klaus Brendle (2010)



Detalhe da fachada e da “boca” do forno
Foto: Klaus Brendle (2010)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	SE	LAR	MUS	11	F30	12
-------------------------------------	----	-----	-----	----	-----	----

4. Descrição arquitetônica

4.1. AMBIÊNCIA

A *Casa de Farinha de Tonho* está localizada num lote de propriedade de sua família na parte sudeste do povoado na rua principal (Rua São João, nº38). O edifício foi construído em 1988 na parte posterior de várias edificações com uso residencial e em meio a um grande quintal com muitos galinheiros, cozinhas externas e árvores. Da rua, não é possível avistar a casa de farinha.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

A *Casa de Farinha de Tonho* é um edifício simples.

A planta baixa é retangular (aprox. 4,3 x 7,3) com duas portas e sem janelas. Dentro da casa, existe uma peça vertical para suporte e duas outras provisórias, por questão de segurança, uma tesoura de madeira e a cumeeira. Os equipamentos, o forno bem como a “boca” do forno estão instalados no lado norte.

Cobertura: Telhado de duas águas, com pequena inclinação, estrutura de madeira e cobertura com telha canal. Tem uma tesoura no meio e cinco terças (inclusive a cumeeira), com caibros e ripas de galhos.

Fachada: A altura do pé-direito varia de 1,4 a 2,0m até o beiral e 2,6m até a cumeeira. As seis peças estruturais de madeira, que são parte das paredes, são visíveis.

Sistema construtivo: técnica da taipa de mão, também conhecida como pau-a-pique, barro armado, taipa de sopapo ou taipa de sebe

Os detalhes arquitetônicos relevantes referem-se aos elementos construtivos da técnica da taipa e as interseções de madeira.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

O telhado e algumas paredes estão quase destruídos. Assim, a *Casa de Farinha de Tonho* encontra-se em situação de ruína e, portanto, em risco.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Cevadeira (com motor): para ralar a mandioca.

Prensa: para enxugar a massa da mandioca.

Peneira para peneirar a farinha

Forno: para torrar a farinha. Foi reformado em 1995. O suporte feito em alvenaria de pedra por dentro e tijolo por fora, sendo que a borda tem superfície revestida em pedaços de cerâmica e consiste de uma chapa de ferro em formato côncavo (diâmetro = 1,8m; profundidade = 0,4m).

Algumas antigas ferramentas de trabalho utilizadas para fazer farinha.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1988	Construção da <i>Casa de Farinha de Tonho</i> com o primeiro forno, também de ferro, porém, mais retangular.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	SE	LAR	MUS	11	F30	12
-------------------------------------	----	-----	-----	----	-----	----

1991	Mudou da cevadeira manual (no <i>rodete</i>), para a cevadeira motorizada.
1995	Reforma do forno. Intervenção de tijolo cerâmico no suporte, a borda tem superfície revestida em pedaços de cerâmica. Troca recipiente de ferro, agora, em formato côncavo.
2006	A <i>Casa de Farinha de Tonho</i> é desativada.
Atualmente	Está prevista a reforma da <i>Casa de Farinha de Tonho</i> pelo proprietário que pretende fazê-la, mantendo suas técnicas construtivas originais.

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

A *Casa de Farinha de Tonho* foi construída em 1988, especialmente para produzir farinha para consumo próprio pois a família possuía roça de mandioca. A edificação foi construída na técnica da taipa de mão, também conhecida como pau-a-pique, barro armado, taipa de sopapo ou taipa de sebe.

Desde sua fundação até o seu fechamento, foram registradas algumas mudanças ocorridas nos equipamentos integrados ao ambiente de trabalho. Em 1991, o processo manual de produzir a farinha (em *rodete*) mudou da cevadeira manual, para a cevadeira motorizada. Em 1995, ocorreu reforma do forno com intervenção de tijolo cerâmico no suporte, acréscimo de revestimento em pedaços de cerâmica na borda do forno, e troca do recipiente de ferro, antes em formato retangular, para um formato côncavo.

A *Casa de Farinha de Tonho* foi desativada desde 2006 e encontra-se em ruínas.

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

Não foi identificado.

6.3. USOS COTIDIANOS

Devido ao estado de ruína, nenhuma atividade é desenvolvida nesta edificação.

6.4. USOS CERIMONIAIS

Não existe.

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Casa de Farinha de Laurindo	SE - LAR - MUS – 11 – F30 – 13
Casa de Farinha de Seu Ireno	SE - LAR - MUS – 11 – F30 – 14

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	SE	LAR	MUS	11	F30	12
-------------------------------------	----	-----	-----	----	-----	----

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE



LAR

MUS

11

F30

12

8.1. PLANTA DE SITUAÇÃO DAS CASAS DE FARINHA EM MUSSUCA**8.2. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E COBERTURA**

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**SE****LAR****MUS****11****F30****12****LEGENDAS PARA AS CASAS DE FARINHA:****PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E COBERTURA:**

vista panorâmica

talude

trilha, caminho

árvore, vegetação de grande porte

torre pública

**8.3. PLANTA BAIXA**

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES
SE
LAR
MUS
11
F30
12
PLANTA BAIXA:

porta principal

porta (posterior)

parede com reboco

coluna de madeira

pilar de tijolo

beiral

tesoura

terça

viga de cumeeira

EQUIPAMENTO:

cevadeira

peneira

prensa


chapa do forno

"boca" do forno

interruptor

luz, iluminação

escala original 1/50 e 1/500


9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS
9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL

PINTO, Maria Dina Nogueira. Sabores e Saberes da Casa de Mani. A mandioca nos sistemas culinários. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Nº 32. Brasília: 2005, pág. 280 a 301. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Nº 32.

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	SE	LAR	MUS	11	F30	12
--	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

CD Documentos Inventariados Edificações – Casa de Farinha de Antônio – Registros Fotográficos

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**Sim e em caráter de **urgência** por duas razões:

1. A *Casa de Farinha de Tonho* (Antônio dos Santos) é a única casa de farinha de taipa de Mussuca. É necessário saber se existem outros exemplares com essa técnica construtiva no município de Laranjeiras.
2. O proprietário intenciona realizar uma reforma na *Casa de Farinha de Tonho* mantendo suas técnicas construtivas originais. É fundamental a participação do IPHAN no assessoramento técnico e o registro detalhado da edificação antes da intervenção.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕESAlerta-se que a *Casa de Farinha de Tonho* encontra-se em situação de ruína e o risco de desabamento é eminente.**11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA**

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Q30 Casa de Farinha de Antônio – Antonieta Q30 Casa de Farinha de Antônio - Antônio		
PESQUISADOR(ES)	Anna Paula Matos Silva, Luana Camuso Barros e Klaus Brendle.		
SUPERVISOR	Klaus Brendle.		
REDATOR	Betânia Brendle.		DATA Janeiro de 2011
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Betânia Brendle.		