

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS	CÓDIGO DA FICHA					
	SE	LAR	MUS	11	F30	22
	UF	SÍTIO-	Loc	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Laranjeiras
LOCALIDADE	Mussuca
MUNICÍPIO / UF	Laranjeiras / Sergipe

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Igreja Senhor São Pedro da Ilha
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Igreja de São José e Capela de Nossa Senhora da Conceição.
ENDEREÇO	Povoado Mussuca / Fazenda da Ilha
PROPRIETÁRIO	Dona Angélica
AUTOR DO PROJETO	---
CONDIÇÃO ATUAL	2.1. ☐ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☒ RUÍNA
CATEGORIA	2.2. ☐ CIVIL ☐ MILITAR ☒ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL
	2.3. ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Início do século XIX.
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não foi possível identificar.

3. FOTOS

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**SE****LAR****MUS****11****F30****22**

O caminho e o portão para a *Fazenda Ilha*.

Foto: Klaus Brendle (2010)



Panorama da *Fazenda Ilha*. A ruína da *Igreja Senhor São Pedro da Ilha* não é visível.

Foto: Klaus Brendle

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	SE	LAR	MUS	11	F30	22
--	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

4. Descrição arquitetônica

4.1. AMBIÊNCIA

Observando, de longe, a paisagem que envolve a *Fazenda da Ilha*, vê-se a casa do proprietário e outras casas no cume de uma colina que descem em direção a margem do Rio Cotinguiba.

A *Fazenda da Ilha*, localizada no Vale do Cotinguiba, região que no século XIX era utilizada para o cultivo de cana-de-açúcar. Hoje possui ruínas que antes compunham o engenho também chamado *Engenho da Ilha*. Essas estão localizadas em terreno mais baixo que o ocupado pela casa atual da fazenda.

Em 1881 a Casa Grande, lá localizada, foi reformada. No entanto, as dimensões e o número de compartimentos permaneceram iguais. A casa tinha de 16 a 17m de frente por 23,80m de comprimento, possuindo, ao todo, 14 janelas e 14 portas.

A Casa Grande está situada a 15m a frente das ruínas da *Igreja Senhor São Pedro da Ilha*. As ruínas do *Engenho da Ilha* estão situadas 35m à frente, em diagonal, das ruínas da *Igreja Senhor São Pedro da Ilha*.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Segundo as fontes pesquisadas (ver campo 9.1 desta ficha), a Igreja possuía 22m de comprimento por 13m de largura. Em seu interior foram sepultados os antigos proprietários da Fazenda.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Segundo as fontes pesquisadas (ver campo 9.1 desta ficha) a Igreja apresenta-se em ruínas pelo fato da sua nave ter sido, no passado, utilizada para o sepultamento de pessoas da família, o que resultou no aumento da umidade do solo e crescimento da vegetação, a maior responsável pela destruição das paredes do templo.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
Início do século XIX.	Construção da Igreja Senhor São Pedro da Ilha
1872	O complexo açucareiro do <i>Engenho da Ilha</i> começa a entrar em decadência.
1877	Segundo as fontes pesquisadas (ver campo 9.1 desta ficha) foi sepultada uma pessoa da família no interior da Igreja.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	SE	LAR	MUS	11	F30	22
--	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

6.3. USOS COTIDIANOS


6.4. USOS CERIMONIAIS

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Fazenda Pilar	

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	SE	LAR	MUS	11	F30	22
--	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**SE****LAR****MUS****11****F30****22****8.1. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA FAZENDA E A IGREJA****FONTE: VER CAMPO 9.1. DESTA FICHA**

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE

LAR

MUS

11

F30

22

8.2. PLANTA BAIXA DA IGREJA

Esquema de Localização:



Ruínas do Engenho Ilha

35 M

escala 0,25:100

15M

Delimitação da Casa Grande

Planta Baixa
da Capela

escala 0,25:100

FONTE: VER CAMPO 9.1. DESTA FICHA

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS**9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL**

SANTOS, Jenilton Ferreira; AMÂNCIO, Suely. Do Fausto às Ruínas: Subsídios para Exploração Arqueológica no Engenho Ilha em Laranjeiras- SE. Anais do 2º Workshop Arqueológico de Xingó, p. 95-98. Outubro 2002. Estudo do conjunto de ruínas localizadas na *Fazenda da Ilha*.

RESENDE, José Mário dos Santos; GUIMARAES, Joselita Maria dos Santos. A Geografia da Propriedade de Terras e das Técnicas Agrícolas na Imperial Cidade de Laranjeiras /SE (1850- 1888). Revista da Fapese, v.3, p. 139-164. Janeiro/Junho 2007. Comércio de terras e das técnicas agrícolas na imperial cidade de Laranjeiras, em plena crise do trabalho escravo entre 1850 e 1888.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	SE	LAR	MUS	11	F30	22
--	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

CD Documentos Inventariados Edificações - Igreja Senhor São Pedro da Ilha - Registros Fotográficos

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Sim. É necessário realizar entrevistas visto que a equipe não teve permissão para sua realização como também nos foi proibido o acesso ao local.

É necessário aprofundar os estudos sobre este bem e identificar o valor da paisagem natural e histórico-cultural da região que envolve outro bem identificado, o Rio Cotinguiba. A região, entre os rios Sergipe e Contiguiba, que abrange a *Fazenda Pilar*, a *Fazenda Ilha*, a *Fazenda Gravatá*, *Mussuca* e outras menores propriedades necessitam de mais pesquisas. Estudos sobre o desenvolvimento histórico da região "Ilha" se faz importante.

Nas Oficinas realizadas com os moradores de Mussuca houve uma confusão na indicação da *Fazenda Pilar* e a *Fazenda da Ilha* como sendo o mesmo lugar. Ficou claro para equipe, depois de pesquisas bibliográficas, que trata-se de duas propriedades, e que na *Fazenda da Ilha* encontra-se outro bem identificado, a *Igreja Senhor São Pedro da Ilha*.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA*Fazenda da Ilha, Fazenda Pilar e Rio Cotinguiba.***10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES**

Diante da impossibilidade da obtenção de dados primários (entrevistas e visitas de campo ao local) decidiu-se utilizar os dados secundários resultantes de pesquisa bibliográfica dos documentos inventariados e que constam do campo 9.1 desta Ficha.

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	O questionário (Q30 Igreja Senhor São Pedro da Ilha) não foi realizado pois uma das proprietárias do bem a ser documentado, negou-se terminantemente a dar entrevista, e também não permitiu uma visita a <i>Fazenda da Ilha</i> onde estão localizadas as ruínas da <i>Igreja Senhor São Pedro da Ilha</i> .				
PESQUISADOR(ES)	Anna Paula Matos Silva e Klaus Brendle.				
SUPERVISOR	Klaus Brendle.				
REDATOR	Betânia Brendle.				DATA

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	SE	LAR	MUS	11	F30	22
--	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Betânia Brendle.	Janeiro de 2011
--	------------------	--------------------