

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES			CÓDIGO DA FICHA					
			SE	LAR	MUS	11	Q30	12 A
			UF	SÍTIO -	Loc	ANO	FICHA	NO.

1. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

DATA	31 de Maio de 2010	INÍCIO	09h e 30min	TÉRMINO	10h e 15min
ENTREVISTADOR	Luana Camuso		SUPERVISOR	Klaus Brendle	

2. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Laranjeiras
LOCALIDADE	Mussuca
MUNICÍPIO / UF	Laranjeiras / SE

3. IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Casa de Farinha de Tonho
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Casa de Farinha de Dona Antonieta
ENDEREÇO	Rua São João, nº 38, Mussuca.
PROPRIETÁRIO	José Antônio dos Santos
AUTOR DO PROJETO	José Antônio dos Santos
CONDIÇÃO ATUAL	☐ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☒ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	1988
PROTEÇÃO EXISTENTE	Nenhuma.

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**SE LAR MUS 11 Q30 12 A****4. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO**

NOME	Maria Antonieta dos Santos				Nº	
COMO É CONHECIDO(A)	Antonieta	DATA DE NASCIMENTO / FUNDAÇÃO	Estimada 1927.	SEXO	☐ MASCULINO ☒ FEMININO	
ENDEREÇO	Rua São João, nº 38, Mussuca.					
TELEFONE	---	FAX	---	E-MAIL	---	
OCUPAÇÃO	Dona de casa					
ONDE NASCEU	Laranjeiras, Sergipe.	DESDE QUANDO MORA NA LOCALIDADE	Desde aprox. 1927.			

5. RELAÇÃO COM O BEM INVENTARIADO

QUAL SUA RELAÇÃO COM A EDIFICAÇÃO QUE É TEMA DESTA ENTREVISTA?
A casa de farinha é do meu fio Tonho.

6. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

OBS.: O CONJUNTO DE CAMPOS QUE FORMAM O ITEM 6: **DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA** NÃO SERÁ OBJETO DE ENTREVISTA, MAS DE ANÁLISE ARQUITETÔNICA. PROCEDER CONFORME SOLICITADO NOS DIVERSOS CAMPOS, RECORRENDO AO MANUAL DO INBI SE NECESSITAR DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

1.1. AMBIÊNCIA

A *Casa de Farinha de Tonho* está localizada num lote de propriedade de sua família na parte sudeste do povoado na rua principal (Rua São João, nº38). O edifício foi construído em 1988 na parte posterior de várias edificações com uso residencial e em meio a um grande quintal com muitos galinheiros, cozinhas externas e árvores. Da rua, não é possível avistar a casa de farinha.

1.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

A *Casa de Farinha de Tonho* é um edifício simples.

A planta baixa é retangular (aprox. 4,3 x 7,3) com duas portas e sem janelas. Dentro da casa, existe uma peça vertical para suporte e duas outras provisórias, por questão de segurança, uma tesoura de madeira e a cumeeira. Os equipamentos, o forno bem como a “boca” do forno estão instalados no lado norte.

Cobertura: Telhado de duas águas, com pequena inclinação, estrutura de madeira e cobertura com telha canal. Tem uma tesoura no meio e cinco terças (inclusive a cumeeira), com caibros e ripas de galhos.

Fachada: A altura do pé-direito varia de 1,4 a 2,0m até o beiral e 2,6m até a cumeeira. As seis peças estruturais de madeira, que são parte das paredes, são visíveis.

Sistema construtivo: técnica da taipa de mão, também conhecida como pau-a-pique, barro armado, taipa de sopapo ou taipa de sebe

Os detalhes arquitetônicos relevantes referem-se aos elementos construtivos da técnica da taipa e as interseções de madeira.

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**SE LAR MUS 11 Q30 12 A****1.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO**

O telhado e algumas paredes estão quase destruídos. Assim, a *Casa de Farinha de Tonho* encontra-se em situação de ruína e portanto em risco.

1.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Cevadeira (com motor)

Prensa

Peneira para peneirar a farinha

Forno: para torrar a farinha. Foi reformado em 1995. O suporte feito em alvenaria de pedra por dentro e tijolo por fora, sendo que a borda tem superfície revestida em pedaços de cerâmica e consiste de uma chapa de ferro em formato côncavo (diâmetro = 1,8m; profundidade = 0,4m).

2. SENTIDOS REFERENCIAIS**2.1. QUAL É A ORIGEM DESTA EDIFICAÇÃO?**

Foi construída pra ser casa de farinha mermo. Ele já fez mermo prá ser a casa de farinha.

2.2. CONHECE ALGUMA HISTÓRIA SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO OU ALGUM FATO NELA OCORRIDO?

Não.

2.3. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NESTA EDIFICAÇÃO? QUANDO E PORQUE OCORRERAM?

Nunca foi *coisada* não.

2.4. O QUE TORNA ESTA EDIFICAÇÃO IMPORTANTE NA LOCALIDADE?

NÃO EXISTE USO POIS A EDIFICAÇÃO ESTÁ EM ESTADO DE RUÍNA.

Uso	QUEM	QUANDO	ONDE
---	---	---	---

3. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS E INFORMANTES**3.1. QUEM MAIS PODE INFORMAR SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO?**

Aqui, ninguém não fala mais não... só se for Maria, cadê ela?

3.2. HÁ OUTRAS EDIFICAÇÕES IMPORTANTES NESTA LOCALIDADE?

LOCALIZAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CONTATO
Mussuca	Casa de Farinha	Sr. Laurindo
Mussuca	Casa de Farinha	Sr. Ireno

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**SE****LAR****MUS****11****Q30****12 A****4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS LOCALIZADOS OU PRODUZIDOS DURANTE A ENTREVISTA**

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
1) INCR Laranjeiras – Edificações: Mussuca – Casas de farinha (fotos)	Durante a entrevista na casa de farinha de José Antônio dos Santos.	Acervo fotográfico do INRC-Laranjeiras – Identificação dos Bens Culturais (CD Documentos Inventariados Edificações – Casa de Farinha de Antônio – Registros Fotográficos)

7. MATERIAIS IMPRESSOS E OUTROS LOCALIZADOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
---	---	---

8. OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR**RECOMENDA APROFUNDAR ESTA ENTREVISTA? POR QUÊ?**

Sim. Porque a *Casa de Farinha de Tonho* (Antônio dos Santos) é a última casa de taipa de Mussuca. É necessário saber se existem outras edificações com essa técnica construtiva no município de Laranjeiras.

OUTRAS OBSERVAÇÕES

Pelo fato da casa de farinha pertencer ao seu filho, a entrevistada preferiu não estender a entrevista e nos orientou a entrevistá-lo.

FICHAS ANEXADAS
