

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	SE	LAR	CEN	11	Q30	18
	UF	SÍLIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

DATA	07/12/10	INÍCIO	11h30	TÉRMINO	12h10
ENTREVISTADOR	Fernando Montenegro		SUPERVISOR	Betânia Brendle	

2. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Igreja do Bom Jesus dos Navegantes
LOCALIDADE	Centro
MUNICÍPIO / UF	Laranjeiras/SE

3. IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Igreja do Bom Jesus dos Navegantes
OUTRAS DENOMINAÇÕES	
ENDEREÇO	Alto do Bom Jesus
PROPRIETÁRIO	Diocese de Laranjeiras
AUTOR DO PROJETO	Desconhecido
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☐ CIVIL ☐ MILITAR ☒ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Início do século XX (1905)
PROTEÇÃO EXISTENTE	Tombamento a nível federal. A edificação está localizada dentro do perímetro tombado pelo IPHAN para o Centro Histórico de Laranjeiras

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE LAR CEN 11 Q30 18

4. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO

NOME	Almir Leite Aragão				Nº	01
COMO É CONHECIDO(A)	Almir	DATA DE NASCIMENTO / FUNDAÇÃO	26/07/69	SEXO	☒ MASCULINO ☐ FEMININO	
ENDEREÇO	Centro de Tradições, Av. Municipal (Av. Rotary)					
TELEFONE	79 81090865	FAX		E-MAIL		
OCUPAÇÃO	Diretor do Centro de Tradições					
ONDE NASCEU	Aracaju/SE	DESDE QUANDO MORA NA LOCALIDADE	1969			

5. RELAÇÃO COM O BEM INVENTARIADO

QUAL SUA RELAÇÃO COM A EDIFICAÇÃO QUE É TEMA DESTA ENTREVISTA?

Guia turístico

6. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

OBS.: O CONJUNTO DE CAMPOS QUE FORMAM O ITEM 6: *DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA* NÃO SERÁ OBJETO DE ENTREVISTA, MAS DE ANÁLISE ARQUITETÔNICA. PROCEDER CONFORME SOLICITADO NOS DIVERSOS CAMPOS, RECORRENDO AO MANUAL DO INBI SE NECESSITAR DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

1.1. AMBIÊNCIA

Destaca-se na paisagem natural e urbana de Laranjeiras por estar implantada em um dos pontos mais elevados da cidade, numa posição de grande destaque no alto de uma colina de onde se descortina uma impressionante vista da cidade e povoados vizinhos (Comandaroba, Pedra Branca, Pastora, entre outros). A pequena capela é visível de quase todos os pontos do centro histórico. Seu entorno é formado por vegetação rasteira e arbustiva de pequeno porte. O acesso é feito por estrada pavimentada. Possui, à frente, cruzeiro de madeira com base de alvenaria.

1.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Edificação de pequenas proporções, construída no início do século XX (1905), com características ecléticas. Implantada isolada no alto de uma elevação, foi erigida sobre embasamento alto, com escadaria de acesso a um patamar arrematado por balaústres simples de massa. Construção térrea, de conformação quadrada, onde compartilham o mesmo espaço nave e pequeno altar. A cobertura é de telha cerâmica do tipo canal, com duas inclinações, sobre estrutura de madeira, com beirais aparentes de telha sobre madeira. A estrutura é em alvenaria de tijolos, com paredes rebocadas e pintadas. O frontispício é composto por três portas em arco pleno, encimada por frontão de forma triangular, com suaves volutas, ladeado por falsas torres sineiras formadas apenas pelas paredes anteriores. Possui adornos de massa como frisos, cercaduras e falsos cunhais. Piso em tijoleira cerâmica quadrada.

1.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom estado

1.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE LAR CEN 11 Q30 18

2. SENTIDOS REFERENCIAIS**2.1. QUAL É A ORIGEM DESTA EDIFICAÇÃO?**

Não informado

2.2. CONHECE ALGUMA HISTÓRIA SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO OU ALGUM FATO NELA OCORRIDO?

A capela foi atingida por um raio que destruiu parte da coberta (sem precisão de data).

2.3. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NESTA EDIFICAÇÃO? QUANDO E PORQUE OCORRERAM?

Não houve

2.4. O QUE TORNA ESTA EDIFICAÇÃO IMPORTANTE NA LOCALIDADE?

Uso	QUEM	QUANDO	ONDE
Religioso	População	Variável	
A Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes	População e grupos folclóricos	Fevereiro	Da capela até o Porto da Quaresma, e de barco pelo Rio Cotinguiba até o encontro com o Rio Sergipe.

3. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS E INFORMANTES**3.1. QUEM MAIS PODE INFORMAR SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO?**

Secretaria Municipal de Cultura e o Pároco

3.2. HÁ OUTRAS EDIFICAÇÕES IMPORTANTES NESTA LOCALIDADE?

LOCALIZAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CONTATO
Não informado		

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS LOCALIZADOS OU PRODUZIDOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
----	----	----

7. MATERIAIS IMPRESSOS E OUTROS LOCALIZADOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
------------	---------	----------------

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	SE	LAR	CEN	11	Q30	18
---	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

Aglaé Fontes (2009)	Cartilha Cultural de Laranjeiras: Projeto Educação Patrimonial IPHAN/SE	IPHAN-SE
Plano Urbanístico de Laranjeiras (1974)	Inventário e proposições urbanas para Laranjeiras.	IPHAN-SE
Inventário Nacional de Bens Imóveis/ Sítios Urbanos Tombados - INBI-SU	Inventário com objetivo de oferecer subsídios para a formulação de intervenções na área tombada de Laranjeiras,	IPHAN-SE

8. OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR

RECOMENDA APROFUNDAR ESTA ENTREVISTA? POR QUÊ?
Não. A igreja está integrada a <i>Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes</i> , objeto deste INRC na categoria Celebrações

OUTRAS OBSERVAÇÕES

FICHAS ANEXADAS
