

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS			CÓDIGO DA FICHA		
QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO			SE	LAR	CEN
EDIFICAÇÕES			11	Q30	23
			UF	SÍLIO-	LOC
			ANO	FICHA	NO.

1. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

DATA	06/12/2010	INÍCIO	09h15	TÉRMINO	10h00
ENTREVISTADOR	Fernando Montenegro		SUPERVISOR	Betânia Brendle	

2. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Mercado Municipal
LOCALIDADE	Centro
MUNICÍPIO / UF	Laranjeiras/SE

3. IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Mercado Municipal
OUTRAS DENOMINAÇÕES	
ENDEREÇO	Praça Samuel de Oliveira, Sn
PROPRIETÁRIO	Prefeitura Municipal
AUTOR DO PROJETO	Desconhecido
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Início do Século XX
PROTEÇÃO EXISTENTE	Tombamento a nível federal. A edificação está localizada dentro do perímetro tombado pelo IPHAN para o Centro Histórico de Laranjeiras.

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE

LAR

CEN

11

Q30

23

4. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO

NOME	Almir Leite Aragão				Nº	01
COMO É CONHECIDO(A)	Almir	DATA DE NASCIMENTO / FUNDAÇÃO	26/07/69	SEXO	☒ MASCULINO ☐ FEMININO	
ENDEREÇO	Centro de Tradições, Av. Municipal (Av. Rotary)					
TELEFONE	79 81090865	FAX		E-MAIL		
Ocupação	Diretor do Centro de Tradições					
ONDE NASCEU	Laranjeiras/SE	DESDE QUANDO MORA NA LOCALIDADE				

5. RELAÇÃO COM O BEM INVENTARIADO

QUAL SUA RELAÇÃO COM A EDIFICAÇÃO QUE É TEMA DESTA ENTREVISTA?

Guia de turismo e interessado pela cultura local

6. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

OBS.: O CONJUNTO DE CAMPOS QUE FORMAM O ITEM 6: *DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA* NÃO SERÁ OBJETO DE ENTREVISTA, MAS DE ANÁLISE ARQUITETÔNICA. PROCEDER CONFORME SOLICITADO NOS DIVERSOS CAMPOS, RECORRENDO AO MANUAL DO INBI SE NECESSITAR DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

1.1. AMBIÊNCIA

A edificação ocupa uma quadra inteira, destacando-se no centro da cidade, às margens do Rio Cotinguiaba. O entorno é formado pelo Largo da Feira (na frente), pelo Centro de Tradições (direita) e edificações do século XIX, principalmente o Quarteirão dos Trapiches, sede do Campus da UFS em Laranjeiras. Não apresenta arborização. A calçada é contínua com a pavimentação de pedras do Largo da Feira.

1.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

Construção térrea, de forma retangular, com padrões compositivos de inspiração neoclássica. Desenvolve-se em pavimento único, onde são distribuídos os espaços de comercialização de mercadorias secas e boxes para carnes e laticínios, além da administração. Toda a estrutura é em alvenaria de tijolos com paredes e pilares rebocados e pintados. A cobertura apresenta seis inclinações, sendo duas sobre o vão central e quatro sobre os espaços laterais. A coberta do vão central é em telhas de cimento amianto com beirais de madeira objeto de uma intervenção recente. Tem no seu frontão o fechamento feito com esquadrias de madeira e lambrequim arrematando o beiral. A coberta secundária é em telha cerâmica do tipo canal, com beirais sobre cornijas de massa. Toda a estrutura é de madeira apoiada sobre pilares de alvenaria, ora cilíndricos, ora retangulares. A composição das fachadas é muito homogênea quanto às aberturas, com vãos em arco ogival, esquadrias e bandeiras em fichas de madeira. Apenas as quatro portas centrais de cada fachada possuem bandeiras em grades de ferro. No interior o revestimento é em reboco e tinta, exceto para os boxes de carnes e laticínios, azulejados. Todo o piso é de pedra calcária irregular.

1.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Muito bom

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE LAR CEN 11 Q30 23

1.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não se aplica.

2. SENTIDOS REFERENCIAIS**2.1. QUAL É A ORIGEM DESTA EDIFICAÇÃO?**

Foi edificado para comercialização da produção local e escoada pelo Rio Cotinguiba.

2.2. CONHECE ALGUMA HISTÓRIA SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO OU ALGUM FATO NELA OCORRIDO?

Não informado

2.3. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NESTA EDIFICAÇÃO? QUANDO E PORQUE OCORRERAM?

Modificação do material de cobertura do vão central e construção dos boxes.

2.4. O QUE TORNA ESTA EDIFICAÇÃO IMPORTANTE NA LOCALIDADE?

Uso	QUEM	QUANDO	ONDE
Mercado público em conjunto com a feira semanal	População	Sábados	

3. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS E INFORMANTES**3.1. QUEM MAIS PODE INFORMAR SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO?**

Prefeitura Municipal e Administração do Mercado (Sr. Romualdo)

3.2. HÁ OUTRAS EDIFICAÇÕES IMPORTANTES NESTA LOCALIDADE?

LOCALIZAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CONTATO
Não informou.		

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS LOCALIZADOS OU PRODUZIDOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
---	----	----

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

SE

LAR

CEN

11

Q30

23

7. MATERIAIS IMPRESSOS E OUTROS LOCALIZADOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
Plano Urbanístico de Laranjeiras/1974	Cadastro Complementar dos Edifícios de interesse Cultural	IPHAN/SE

8. OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR

RECOMENDA APROFUNDAR ESTA ENTREVISTA? POR QUÊ?

Sim. Falta de referências históricas

OUTRAS OBSERVAÇÕES

FICHAS ANEXADAS
