

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA				
	CE	BARBALHA	ÁREA URBANA E RURAL	05	F30 Q30
	UF	SÍTIO-	Loc	ANO	FICHA NO.

1. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

DATA	17/10/05	INÍCIO	10:13h	TÉRMINO	10:50h
ENTREVISTADOR	Geraldo Maxminiano Justino Barbosa	SUPERVISOR	Olga Paiva		

2. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Barbalha
LOCALIDADE	Área urbana e rural
MUNICÍPIO / UF	Barbalha-CE

3. IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Biblioteca municipal Padre Agostinho Mascarenho
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Biblioteca municipal
ENDEREÇO	Rua Nelory Filgueiras, nº 97, Barbalha-CE
PROPRIETÁRIO	Dr. José Lírio Callou
AUTOR DO PROJETO	Não soube responder
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☐ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☒ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Final do séc. XIX
PROTEÇÃO EXISTENTE	Eventuais reparos são realizados pelo próprio proprietário, que contudo recebe verbas da Secretária de Cultura do município.

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	CE	BARABALHA	ÁREA	05	F30	Q30
			URBANA E RURAL			

4. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO

NOME	Darcy Libório Sampaio				Nº	A4 108
COMO É CONHECIDO(A)	Darcy	DATA DE NASCIMENTO / FUNDAÇÃO	25/07/1945	SEXO	☐ MASCULINO ☒ FEMININO	
ENDEREÇO	Av. Coronel João Coelho, nº 240, Centro, Barbalha-CE					
TELEFONE	3532-1725	FAX		E-MAIL	alencarciza@hotmail.com	
OCUPAÇÃO	Bibliotecária atualmente desempregada					
ONDE NASCEU	Fortaleza-CE	DESDE QUANDO MORA NA LOCALIDADE	1973			

5. RELAÇÃO COM O BEM INVENTARIADO

QUAL SUA RELAÇÃO COM A EDIFICAÇÃO QUE É TEMA DESTA ENTREVISTA?
Foi gerente da Biblioteca Municipal por cinco anos, sendo o último ano da gestão de Inaldo de Sá Barreto e quatro anos na de Edmundo Sá. Neste período, estive à frente do setor material, atendimento e treinamento de funcionários.

6. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

OBS.: O CONJUNTO DE CAMPOS QUE FORMAM O ITEM 6: *DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA* NÃO SERÁ OBJETO DE ENTREVISTA, MAS DE ANÁLISE ARQUITETÔNICA. PROCEDER CONFORME SOLICITADO NOS DIVERSOS CAMPOS, RECORRENDO AO MANUAL DO INBI SE NECESSITAR DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

1.1. AMBIÊNCIA
Posição na paisagem: entorno, destaque, visibilidade.

1.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS
Possui excelente circulação de ar, promovida pela quantidade de portas que tem o imóvel. Isto garante certo conforto aos visitantes pois, embora não tenha ventilador de teto, a temperatura interna não é comprometida, mesmo em períodos quentes. O prédio é formado por uma parte térrea e um andar superior, onde o número de janelas existente no nível superior corresponde em número e posição às portas no nível inferior. Devido ao trânsito constante de pessoas e de funcionários, pelas antigas funções dadas ao prédio, foi necessário colocar fileiras de lajes no sentido horizontal e vertical, por conta do desgaste aos tijolos.

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	CE	BARABALHA	ÁREA	05	F30	Q30
			URBANA E RURAL			

1.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A conservação do prédio é um fator que chama muito a atenção da entrevistada. Existe a preocupação em manter detalhes de seu interior, como também a mobília e o piso, que permanece a ser de tijolos, portanto primando-se pela preservação do estilo. A entrevistada chega a citar que isso é raro, em razão do costume do povo brasileiro de modernizar as coisas.

1.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Focalizar especialmente aqueles associados ao valor referencial do imóvel.

2. SENTIDOS REFERENCIAIS**2.1. QUAL É A ORIGEM DESTA EDIFICAÇÃO?**

Construída originalmente para abrigar a antiga “Casa Sampaio”, estabelecimento comercial que começou a funcionar no final do séc. XIX, período este em que experimentou o seu auge. A Casa Sampaio converteu-se em um importante ponto comercial da região, tendo grande diversidade de mercadorias. O fluxo na loja teria sido tão grande que teria provocado o desgaste no piso de tijolos no trajeto que se estende da porta ao balcão, sendo necessário substituir este traçado por laje (mais resistente que o tijolo). O mesmo foi feito em sentido vertical, devido ao deslocamento diário dos funcionários.

2.2. CONHECE ALGUMA HISTÓRIA SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO OU ALGUM FATO NELA OCORRIDO?

Na guerra de 1914, em que estavam envolvidos os municípios de Crato e Juazeiro do Norte, os moradores do segundo para manterem-se na guerra, saquearam os estabelecimentos comerciais de Barbalha, entre eles, a Casa Sampaio, chagando a explodir o cofre do mesmo. Passaram uma semana levando material. Os donos fugiram para o Pernambuco no período do saque; ao retornar, juntamente com os funcionários que ficaram, reuniram o material que não havia sido carregado e abriram uma nova Casa Sampaio, uma loja menor do que a primeira. Esta funciona na rua do Vídeo. Posteriormente a este incidente, o prédio serviu como consultório médico do Dr. Lírio Callou, do dentista Dr. Marche Callou, também abrigou a Construtora Callou. Depois desta última ter se deslocado para um outro imóvel construído no bairro Nossa Senhora de Fátima

2.3. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NESTA EDIFICAÇÃO? QUANDO E PORQUE OCORRERAM?

Da época em que funcionava a construtora Callou, não houve modificações. No saque ocorrido a casa Sampaio, ouviu-se dizer que os saqueadores teriam arrancado uma das portas da frente.

2.4. O QUE TORNA ESTA EDIFICAÇÃO IMPORTANTE NA LOCALIDADE?

Uso	QUEM	QUANDO	ONDE
A importância se deve ao estado de preservação do imóvel se comparado a outros prédios históricos de outras cidades.			

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	CE	BARABALHA	ÁREA URBANA E RURAL	05	F30	Q30
---	----	-----------	------------------------------	----	-----	-----

3. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS E INFORMANTES

3.1. QUEM MAIS PODE INFORMAR SOBRE ESTA EDIFICAÇÃO?

O Dr. Fabriano Sampaio, que já foi prefeito e vice-prefeito do município de Barbalha, além de ser um dos proprietários da construtora Callou. E Dr. Napoleão Tavares Neves, pesquisador da história do Cariri.

3.2. HÁ OUTRAS EDIFICAÇÕES IMPORTANTES NESTA LOCALIDADE?

LOCALIZAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CONTATO
Prédio da cadeia pública	Consultar IBCI de Barbalha.	Não informou contato
A casa de Mãe Iaiá. É um casarão próximo à pracinha, em frente a Biblioteca Municipal.	Consultar IBCI de Barbalha.	Não informou contato
Casa onde funciona o centro de apoio ao diabético	Consultar IBCI de Barbalha.	Não informou contato
O Casarão Hotel, onde hoje funciona a sec. de Cultura do município	Consultar IBCI de Barbalha.	Não informou contato
Palacete dos Alencar	Consultar IBCI de Barbalha.	Não informou contato
O Chalé das Freiras	Consultar IBCI de Barbalha.	Não informou contato

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS LOCALIZADOS OU PRODUZIDOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
BARBOSA, Geraldo Maxminiano Justino. Entrevista com Darcy Libório Sampaio (Biblioteca Municipal) . Barbalha/CE, 17/10/2005. 1 fita cassete (37 minutos). Projeto Cariri (URCA/IPHAN).	Biblioteca Municipal.	A2 - 27

7. MATERIAIS IMPRESSOS E OUTROS LOCALIZADOS DURANTE A ENTREVISTA

REFERÊNCIA	ASSUNTO	ONDE ENCONTRAR
Não foram encontrados.		

8. OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR

RECOMENDA APROFUNDAR ESTA ENTREVISTA? POR QUÊ?

Justificar de acordo com os objetivos do Inventário.

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	CE	BARABALHA	ÁREA	05	F30	Q30
			URBANA E RURAL			

OUTRAS OBSERVAÇÕES

FICHAS ANEXADAS
Listar as <i>Fichas de Campo: Registros Audiovisuais</i> e anexá-las a este questionário;