

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	01	12	F30	02
	UF	SÍTIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Recife
MUNICÍPIO / UF	Recife/PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Sede do Maracatu Nação Cambinda Africano
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Sede do Cambinda.
ENDEREÇO	Rua São Braz, nº 08.
PROPRIETÁRIO	Manuel de Souza da Silva (tesoureiro do Cambinda Africano).
AUTOR DO PROJETO	O autor não foi informado.
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Década de 1980.
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não existe proteção legal para a edificação.

3. FOTOS

OBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS.

Não há registro fotográfico.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	02
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

4.1. AMBIÊNCIA

A edificação funciona como sede do Maracatu Nação Cambinda Africano. No seu entorno, existem outras edificações de características arquitetônicas diversas; a sede possui uma fácil visualização na posição que ocupa na rua; em sua fachada não consta qualquer identificação de que naquele espaço funciona a sede de uma agremiação.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

A Sede do Maracatu Nação Cambinda Africano localiza-se na Rua São Braz, nº 08. A mesma foi construída em meados da década de 1980. A edificação foi construída com recuo de lote frontal e não possui recuos laterais, o que dificulta o isolamento e a ventilação neste espaço. Este imóvel tem paredes conjugadas com outros do mesmo porte. Todo o terreno, integrando casa e quintal, tem aproximadamente 3,5 metros de frente, por 7 metros de profundidade. A casa possui um terraço frontal de aproximadamente 3,5 metros por 50 centímetros de comprimento, com esquadria que dá acesso à sala, esta tem aproximadamente 3,5 metros de largura por 2 metros de comprimento, com uma janela e passagem para a copa (nesta sala ficam os instrumentos, fantasias e calungas); um quarto de 2 metros quadrados com paredes conjugadas com a sala, um pequeno quintal e porta para a copa, de aproximadamente 1,5 metros de largura por 2 metros de comprimento, que faz a ligação entre a sala e a esquadria da área de serviço e do quintal. A área de serviço é composta por um pequeno quarto de aproximadamente 1,5 metros quadrados bem defronte da porta da copa; esta área é toda calçada em cimento e dividida em um quarto já descrito e uma área descoberta, onde Arlindo guarda, sob a coberta do telhado, as fantasias e figurinos do maracatu, e também mantém peles de animais expostas ao sol para curtir e depois serem empachadas nos tambores. A cobertura da edificação é de telhas cerâmicas. A fachada da sede possui revestimento e nela pode ser encontrada uma esquadria de ferro. O sistema construtivo da edificação é de sapatas isoladas; não há detalhes arquitetônicos a serem destacados nesta edificação.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Cobertura: Peças soltas e quebradas.
 Fundação: Estado regular de conservação.
 Estruturas: Manchas de umidade.
 Esquadrias: Pintura em mau estado.
 Revestimento: Não existem revestimentos em algumas paredes externas e internas.
 Piso: A residência não possui piso cerâmico, existe apenas uma camada de cimento apresentando rachaduras.
 Portanto, existem perigos potenciais na edificação.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem bens móveis integrados à edificação

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1980	Década de construção.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	02
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

No decorrer de sua reativação, o Cambinda Africano esteve dividido em três locais-sede: o terreiro de Ana Márcia Carneiro dos Santos, a Mãe Márcia, irmã de Arlindo, dona de terreiro nagô; a Rua da Vitória, 468, no Alto do Pascoal (antiga sede); e a atual sede, na Rua São Braz. A atual sede, de caráter ainda provisório, está localizada em imóvel disponibilizado temporariamente por Manuel de Souza da Silva, o tesoureiro do Cambinda Africano, na Rua São Braz, 08, Água Fria.

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

Os membros do Maracatu Nação Cambinda Africano não se recordam de qualquer história especial que tenha ocorrido no referido espaço.

6.3. USOS COTIDIANOS

A edificação não possui usos cotidianos. A sede tem servido apenas como um local onde guardam o acervo do grupo.

6.4. USOS CERIMONIAIS

Na sede da nação são realizadas reuniões administrativas.

7. BENS ASSOCIADOS

Sítio (23)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Obrigações Religiosas	2
Arreamar	3
Baiana de cordão, ou chitão, ou catirina	4
Baiana rica	5
Baque	6
Batuque	7
Calunga	8
Cortejo	9
Dama do Paço	10
Dança	11
Figurinos e Fantasias	12
Lanceiro	13
Pajens	14
Porta-Estandarte	15

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES		PE	01	01	12	F30	02
-------------------------------------	--	----	----	----	----	-----	----

Porta-Pálio	16
Rei e Rainha	17
Toada/Loa	18
Alfaia/Bombo	19
Batuqueiro	20
Caixa/Tarol	21
Gonguê	22
Mestre de Batuque	23
Mineiro/Ganzá	24

Recife (9)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Carnaval do Recife	5
Festa de Aniversário	7
Noite dos Tambores Silenciosos	8
Terça Negra	9
Pátio do São Pedro	12
Maracatu Nação Cambinda Africano	30
Mercado de São José	52
Pátio de São Pedro	54
Pátio do Terço	55

Olinda (0)

Igarassu (0)

Jaboatão (0)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

PE

01

01

12

F30

02


8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

Foto 01

Descrição: mapa da Sede do Maracatu Nação Cambinda Africano.

Fonte: Googlemaps

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS**9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL**

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

Não há registro audiovisual.

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Não há registro fotográfico.

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Não recomendado.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	02
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

O maracatu nação Cambinda Africano é um grupo que vem padecendo por falta de uma sede própria, o que tem dificultado a organização do grupo e a guarda de seu acervo. Via de regra não dispõem de local definido para ensaiar.

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Entrevista foi realizada com Ivaldo Marciano de França Lima, a partir de roteiro elaborado pela equipe de pesquisa.		
PESQUISADOR (ES)	Isabel Cristina Martins Guillen, Ivaldo Marciano de França Lima, Anna Beatriz Zanine Koslinski, Jailma Maria de Oliveira, Fernando Antônio Ferreira de Souza, Lydiane Batista de Vasconcelos, Fábio de Souza Sotero, Patrícia Roberta da Silva Araújo, Lunara Caroline Nascimento Gomes, Walter de França Filho, Juliana Ferreira Campos Leite, Angelina Lima.		
SUPERVISOR	Anna Beatriz Zanine Koslinski.		
REDATOR	Lydiane Batista de Vasconcelos.		DATA 29/10/2012
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Isabel Cristina Martins Guillen.		