

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	01	12	F30	05
	UF	SÍTI-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Recife
MUNICÍPIO / UF	Recife/PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Sede do Maracatu Nação Encanto do Dendê
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Sede do Encanto.
ENDEREÇO	Rua Antônio Antão de Carvalho Reis, nº 11, Nova Descoberta – Recife.
PROPRIETÁRIO	Edmílson Lima do Nascimento.
AUTOR DO PROJETO	O autor não foi informado.
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	A edificação foi construída em meados da década de 1980.
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não existe proteção legal para a edificação.

3. FOTOS

OBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**PE****01****01****12****F30****05**

Foto 01

Descrição: foto com vista da Sede do Maracatu Nação Encanto do Dendê.

Localizador: anexo 2 nº: 789



Foto 02

Descrição: foto do estandarte que se encontra na Sede do Maracatu Nação Encanto do Dendê.

Localizador: anexo 2 nº: 789

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

PE

01

01

12

F30

05



Foto 03

Descrição: foto da escadaria que leva à Sede do Maracatu Nação Encanto do Dendê.

Localizador: anexo 2 n°: 789



Foto 04

Descrição: foto da fachada da Sede do Maracatu Nação Encanto do Dendê.

Localizador: anexo 2 n°: 789

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES				PE	01	01	12	F30	05
--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

4.1. AMBIÊNCIA

A edificação funciona como sede e residência do presidente da agremiação, Edmílson Lima do Nascimento, que a divide com familiares. No seu entorno, existem outras edificações de características arquitetônicas semelhantes. A sede possui uma difícil visualização na posição que ocupa na rua. Em sua fachada não consta qualquer identificação de que naquele espaço funciona a sede de uma agremiação.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

A residência-sede encontra-se na Rua Antônio Antão de Carvalho Reis, nº 11, Nova Descoberta, onde há uma série de casas conjugadas. Foi construída em meados da década de 1980, possui um recuo de lote frontal e não possui recuos laterais, o que dificulta o isolamento e a ventilação neste espaço. A residência possui um corredor de entrada, ocupado com móveis e o estandarte da agremiação, sala de jantar, cozinha, área de serviço, banheiro e dois quartos (um desses ocupado, do piso até quase a altura da cobertura, com fantasias e instrumentos do maracatu que se encontram encaixotados e empilhados). A cobertura da edificação é de telhas cerâmicas e telhas Brasilit. A fachada da sede não possui revestimento e nela pode ser encontrada uma esquadria de ferro oxidado. O sistema construtivo da edificação é de sapatas isoladas; não há detalhes arquitetônicos a serem destacados nesta edificação.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Cobertura: Vegetação na cobertura e algumas peças soltas e quebradas.

Fundação: Estado regular de conservação.

Estruturas: Manchas de umidade.

Esquadrias: Existem poucas esquadrias na edificação; alguns cômodos possuem apenas algumas cortinas para separá-los; as esquadrias existentes na edificação possuem uma pintura em mau estado.

Revestimento: Não existem revestimentos em algumas paredes externas e internas.

Piso: A residência não possui piso cerâmico, existe apenas uma camada de cimento apresentando rachaduras.

Portanto, existem perigos potenciais na edificação.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem bens móveis integrados à edificação.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
Meados da década de 1980	Data de construção da edificação.
2005	A edificação passa a funcionar como residência de Edmílson e sua esposa, Elizabete, e é a sede do Maracatu Nação Encanto do Dendê.

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

A edificação que hoje abriga a sede do Maracatu Encanto do Dendê foi construída na década de 1980 e passou a funcionar como sede do maracatu durante o ano de 2005.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	05
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

O proprietário não se recorda de qualquer história especial que tenha ocorrido no referido espaço.

6.3. USOS COTIDIANOS

A edificação funciona como residência de Edmílson e sua esposa Elizabete.

6.4. USOS CERIMONIAIS

A sede do maracatu funciona como um espaço para a confecção de figurinos, adereços, instrumentos e também serve para a realização de reuniões administrativas.

7. BENS ASSOCIADOS

Sítio (24)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Coroação de Rei e Rainha de Maracatu	1
Obrigações Religiosas	2
Arreamar	3
Baiana de cordão, ou chitão, ou catirina	4
Baiana rica	5
Baque	6
Batuque	7
Calunga	8
Cortejo	9
Dama do Paço	10
Dança	11
Figurinos e Fantasia	12
Lanceiro	13
Pajens	14
Porta-Estandarte	15
Porta-Pálio	16
Rei e Rainha	17
Toada/Loa	18
Alfaia/Bombo	19

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES		PE	01	01	12	F30	05
-------------------------------------	--	----	----	----	----	-----	----

Batuqueiro	20
Caixa/Tarol	21
Gonguê	22
Mestre de Batuque	23
Mineiro/Ganzá	24

Recife (16)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Abertura do Carnaval	1
Carnaval do Recife	5
Ensaaios com Naná Vasconcelos	6
Festa de Aniversário	7
Noite dos Tambores Silenciosos	8
Terça Negra	9
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Recife	11
Pátio do São Pedro	12
Maracatu Nação Encanto do Dendê	35
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Recife	51
Mercado de São José	52
Passarela	53
Pátio de São Pedro	54
Pátio do Terço	55
Sítio de Pai Adão	57
Abê	58

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS

9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	05
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

Anexo 2

Registro número: 916

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Anexo 2

Registro número: 398, 399, 400, 401, 402, 713, 714, 715, 716, 717, 789

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Não recomendado.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Entrevista realizada com Edmílson Lima do Nascimento, a partir de roteiro elaborado pela equipe de pesquisa.		
PESQUISADOR (ES)	Isabel Cristina Martins Guillen, Ivaldo Marciano de França Lima, Anna Beatriz Zanine Koslinski, Jailma Maria de Oliveira, Fernando Antônio Ferreira de Souza, Lydiane Batista de Vasconcelos, Fábio de Souza Sotero, Patrícia Roberta da Silva Araújo, Lunara Caroline Nascimento Gomes, Walter de França Filho, Juliana Ferreira Campos Leite, Angelina Lima.		
SUPERVISOR	Anna Beatriz Zanine Koslinski.		
REDATOR	Lydiane Batista de Vasconcelos.		DATA 26/10/2012
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Isabel Cristina Martins Guillen.		