

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	01	12	F30	07
	UF	SÍTIO..	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Recife
MUNICÍPIO / UF	Recife-PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Sede do Estrela Brilhante.
ENDEREÇO	Rua Tuína, nº 15, Mangabeira, Recife/PE.
PROPRIETÁRIO	Jair Bernadino dos Santos.
AUTOR DO PROJETO	Autor não informado.
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Em meados da década de 1970.
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não existe proteção legal.

3. FOTOS

OBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

PE

01

01

12

F30

07



Foto 01

Descrição: vista da Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante.

Localizador: anexo 2 nº: 790



Foto 02

Descrição: foto da fachada da Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante.

Localizador: anexo 2 nº: 790

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**PE****01****01****12****F30****07**

Foto 03

Descrição: foto da fachada da Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante.

Localizador: anexo 2 nº: 790



Foto 04

Descrição: foto da lateral da Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante.

Localizador: anexo 2 nº: 790

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA**4.1. AMBIÊNCIA**

A edificação é uma residência, cuja proprietária é a rainha e articuladora da agremiação, Marivalda Maria dos Santos. No seu entorno, existem outras edificações de características arquitetônicas semelhantes. A edificação possui uma fácil visibilidade na posição que ocupa na rua e encontra-se sinalizada com um grafite com o símbolo da nação no seu terraço, além de uma bandeira hasteada num mastro. A edificação é de difícil localização, devido à escadaria que dá acesso à casa e ao seu posicionamento numa região de morros.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	07
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

A residência encontra-se em uma rua, cujo acesso se dá através de uma longa escadaria, onde existe uma série de casas conjugadas, localizada na Rua Tuína, nº 15. Na parte da frente, fica localizada a residência de Dona Marivalda (rainha do maracatu), e, ao lado direito dessa residência, há uma passagem de aproximadamente meio metro que dá acesso à sede do maracatu. Na parte da edificação que funciona como sede não há proteção de muros de arrimo, ou qualquer outra forma de proteção aos moradores, aos membros do maracatu e à comunidade que visita a sede. A residência foi construída em meados da década de 1970 e possui um recuo de lote frontal. A divisão de cômodos na residência se dá da seguinte forma: um recuo coberto por telhas Brasilit (serve como local de ensaio para os batuqueiros); um terraço cercado por grades de ferro (onde fica o estandarte do maracatu); uma sala (onde ficam alguns troféus dos concursos que o maracatu participou); dois quartos; cozinha; e banheiro. A cobertura da residência é de telhas cerâmicas, a parte do recuo onde são realizados os ensaios, de telha Brasilit, e outra parte da edificação, que funciona especificamente como sede, a cobertura é de laje cerâmica. A fachada da sede não possui bom acabamento e possui perda de parte da pintura, juntamente com partes do reboco. Nela, existem duas esquadrias em madeira (porta e janela) com apodrecimento das peças devido à umidade, e pintura em mau estado. A parte da residência que funciona apenas como sede do maracatu possui dois pavimentos: no térreo existe um vão com cinco máquinas de costura e uma mesa de corte de roupas, fantasias, adereços e as calungas do maracatu; na parte térrea, existe uma escada de ferro que dá acesso ao primeiro andar. Nesse espaço, existe um vão do mesmo tamanho da parte térrea onde são guardados as saias de armação e os instrumentos. O sistema construtivo da edificação é de sapatas isoladas, e não há detalhes arquitetônicos a serem destacados nesta edificação.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Cobertura: Inclinação incorreta do telhado e peças quebradas.

Fundação: Bom estado e sem problemas aparentes.

Estruturas: Manchas de umidade e não existe muro de arrimo do lado direito da edificação.

Esquadrias: Pintura em mau estado e ferragens oxidadas.

Revestimento: Não existem revestimentos nas paredes externas e internas.

Piso: Algumas peças cerâmicas encontram-se quebradas, ausentes ou soltas.

Portanto, existem perigos potenciais na edificação.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem bens móveis integrados a esta edificação.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1970	Década de construção da edificação.
2007	Reforma na residência, com a construção de cômodos para abrigar o acervo do maracatu e as atividades de costura.

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

A edificação foi construída durante a década de 1970. Desde que Dona Marivalda assumiu a condução do grupo, a sede do Estrela Brilhante do Recife está situada em sua residência. Em meados dos anos 2000 foi feita uma reforma e a construção de dois cômodos a mais para abrigar o acervo do grupo e as atividades de costura.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	07
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

A sede do Estrela Brilhante de Recife é um ponto de referência no bairro Alto José do Pinho, não só pelos ensaios que promove na varanda defronte à casa, mas também pelos “arrastões” que realiza no bairro, especialmente na época de carnaval, sempre partindo da sede do maracatu.

6.3. USOS COTIDIANOS

A edificação é utilizada cotidianamente como residência de Jair Bernadino dos Santos e Marivalda Maria dos Santos.

6.4. USOS CERIMONIAIS

Na sede da nação são feitas reuniões administrativas, desenhos dos figurinos, confecção de figurinos e adereços. Os ensaios do maracatu são realizados no recuo coberto da edificação.

7. BENS ASSOCIADOS

Sítio (24)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Coroação de Rei e Rainha de Maracatu	1
Obrigações Religiosas	2
Arreamar	3
Baiana de cordão, ou chitão, ou catirina	4
Baiana rica	5
Baque	6
Batuque	7
Calunga	8
Cortejo	9
Dama do Paço	10
Dança	11
Figurinos e Fantasias	12
Lanceiro	13
Pajens	14
Porta-Estandarte	15
Porta-Pálio	16
Rei e Rainha	17
Toada/Loa	18

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES		PE	01	01	12	F30	07
-------------------------------------	--	----	----	----	----	-----	----

Alfaia/Bombo	19
Batuqueiro	20
Caixa/Tarol	21
Gonguê	22
Mestre de Batuque	23
Mineiro/Ganzá	24

Recife ()

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Abertura do Carnaval	1
Carnaval do Recife	5
Ensaaios com Naná Vasconcelos	6
Festa de Aniversário	7
Noite dos Tambores Silenciosos	8
Terça Negra	9
Traga a Vasilha	10
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Recife	11
Pátio do São Pedro	12
Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife	37
Bairro do Recife	50
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Recife	51
Mercado de São José	52
Passarela	53
Pátio de São Pedro	54
Pátio do Terço	55
Praça da Independência	56
Sítio de Pai Adão	57
Abê	58

Olinda (3)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Noite Para os Tambores Silenciosos de Olinda	2
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Olinda	7

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES				PE	01	01	12	F30	07
-------------------------------------	--	--	--	----	----	----	----	-----	----

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Olinda	13
--	----

Igarassu (0)

Jaboatão dos Guararapes (0)

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS




Foto 01

Descrição: mapa com localização da Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante.

Localização: Googlemaps

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS

9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	07
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

Anexo 2

Registro número: 918

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Anexo 2

Registro número: 627, 628, 629, 63, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 789, 790

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Não recomendado.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Entrevista realizada com Marivalda Maria dos Santos, a partir de roteiro elaborado pela equipe de pesquisa.		
PESQUISADOR (ES)	Isabel Cristina Martins Guillen, Ivaldo Marciano de França Lima, Anna Beatriz Zanine Koslinski, Jailma Maria de Oliveira, Fernando Antônio Ferreira de Souza, Lydiane Batista de Vasconcelos, Fábio de Souza Sotero, Patrícia Roberta da Silva Araújo, Lunara Caroline Nascimento Gomes, Walter de França Filho, Juliana Ferreira Campos Leite, Angelina Lima.		
SUPERVISOR	Anna Beatriz Zanine Koslinski.		
REDATOR	Lydiane Batista de Vasconcelos.		DATA 26/10/2012
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Isabel Cristina Martins Guillen.		