

|                                                                                                                           |                 |        |     |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----|-----------|
| <b>INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS</b><br><br><b>FICHA DE IDENTIFICAÇÃO</b><br><br><b>EDIFICAÇÕES</b> | CÓDIGO DA FICHA |        |     |     |           |
|                                                                                                                           | PE              | 01     | 01  | 12  | F30 09    |
|                                                                                                                           | UF              | SÍTIO- | LOC | ANO | FICHA NO. |

**1. LOCALIZAÇÃO**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| SÍTIO INVENTARIADO | Região Metropolitana do Recife |
| LOCALIDADE         | Recife                         |
| MUNICÍPIO / UF     | Recife/PE                      |

**2. BEM CULTURAL**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAÇÃO         | Sede do Maracatu Nação Gato Preto                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTRAS DENOMINAÇÕES | Sede do Gato Preto.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ENDEREÇO            | Rua Lage Grande, nº 155, Alto dos Coqueiros, Recife/PE.                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROPRIETÁRIO        | Walter Martins de Almeida.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AUTOR DO PROJETO    | O autor não foi informado.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONDIÇÃO ATUAL      | <input checked="" type="checkbox"/> ÍNTEGRO <input type="checkbox"/> MEMÓRIA <input type="checkbox"/> RUÍNA                                                                                                                                                                                  |
| CATEGORIA           | <input checked="" type="checkbox"/> CIVIL <input type="checkbox"/> MILITAR <input type="checkbox"/> RELIGIOSA <input type="checkbox"/> INSTITUCIONAL<br><input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> COMEMORATIVA <input type="checkbox"/> MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE |
| ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO | Meados da década de 1980.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROTEÇÃO EXISTENTE  | Não existe proteção legal.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**3. FOTOS**

OBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS.

**FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**

PE

01

01

12

F30

09



Foto 01

Descrição: foto do ensaio do Maracatu Nação Gato Preto, em frente à sede.

Localizador: Anexo 2 nº: 411



Foto 02

Descrição: foto da fachada da sede do Maracatu Nação Gato Preto.

Localizador: anexo 2 nº: 790

**FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**

PE

01

01

12

F30

09



Foto 03

Descrição: foto do interior da Sede do Maracatu Nação Gato Preto.

Localizador: Anexo 2 nº: 790



Foto 04

Descrição: foto das roupas que se encontram na sede do Maracatu Nação Gato Preto.

Localizador: Anexo 2 nº: 790

|                                            |    |    |    |    |     |    |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|
| <b>FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES</b> | PE | 01 | 01 | 12 | F30 | 09 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|

#### 4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

##### 4.1. AMBIÊNCIA

A edificação é uma residência, cujo proprietário é Walter Martins de Almeida, primo do presidente da agremiação. No seu entorno, existem outras edificações com características arquitetônicas semelhantes. A edificação possui uma fácil visibilidade devido à posição que ocupa na rua, no entanto, a mesma não possui qualquer identificação de que nela funciona uma sede de agremiação.

##### 4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

A residência encontra-se em rua com uma série de casas conjugadas, localizada na Rua Almir Nara, nº 27. A edificação é uma pequena casa de alvenaria, com revestimento apenas em poucas paredes internas e externas, foi construída em meados da década de 1980 e não possui recuo de lote frontal, nem lateral. A sede possui uma esquadria de madeira (porta) que dá acesso direto à residência. A divisão dos cômodos no referido espaço se dá da seguinte forma: uma sala (possuindo um cômodo maior, onde se localizam as calungas, fantasias, adereços, máquinas de costura e instrumentos); uma pequena cozinha; dois quartos; e um banheiro. Como a área da sede é muito restrita, parte dos materiais do maracatu fica na casa do presidente da agremiação, Amaro da Silva Vila Nova. A cobertura da edificação é do tipo Brasilit, não existe revestimento no piso e há uma série de infiltrações e rachaduras na estrutura da sede. Os instrumentos, calungas e outros materiais do maracatu ficam empilhados de forma improvisada em tábuas de madeira colocadas nas paredes. O sistema construtivo da edificação é de sapatas isoladas; não há detalhes arquitetônicos a serem destacados nesta edificação.

##### 4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Cobertura: Vegetação na cobertura e fiação elétrica danificada.

Fundação: Infiltrações e rachaduras.

Estruturas: Manchas de umidade, descontinuidade da superfície.

Esquadrias: Sem nenhum tipo de revestimento.

Revestimento: Não existem revestimentos nas paredes externas e internas.

Piso: A residência não possui revestimento cerâmico.

Portanto, existem perigos potenciais na edificação.

##### 4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem bens móveis integrados a essa edificação.

#### 5. CRONOLOGIA

| DATA | DESCRIÇÃO                           |
|------|-------------------------------------|
| 1980 | Década de construção da edificação. |
|      |                                     |

|                                            |    |    |    |    |     |    |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|
| <b>FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES</b> | PE | 01 | 01 | 12 | F30 | 09 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|

## 6. SENTIDOS REFERENCIAIS

### 6.1. HISTÓRIA

A residência foi construída durante a década de 1980 e foi cedida a Amaro da Silva Vila Nova, durante a década de 1990, para funcionar como sede do Maracatu Nação Gato Preto.

### 6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

A sede do Gato Preto é referência na rua em que está situado, bem como adjacências, no Alto dos Coqueiros. Chocho demonstrou desejo de ter uma sede própria, já que esta é cedida para uso do maracatu por seus parentes.

### 6.3. USOS COTIDIANOS

Não há usos cotidianos da edificação, visto que ela não funciona como residência.

### 6.4. USOS CERIMONIAIS

A sede do maracatu é local, não só para guardar fantasias, adereços e instrumentos, como também para a confecção dos mesmos. Lá também ocorrem as reuniões administrativas do maracatu e eventos de socialização, estes sem datas fixas para ocorrer. Ainda assim, é preciso lembrar que, no contexto dos maracatus nação, toda ocasião de ensaio também é uma ocasião para a socialização. No caso da Nação Gato Preto, os ensaios ocorrem na rua principal do local, chamada Lage Grande, de setembro até o período do carnaval.

## 7. BENS ASSOCIADOS

Sítio (23)

| DENOMINAÇÃO                              | CÓDIGO |
|------------------------------------------|--------|
| Obrigações Religiosas                    | 2      |
| Arreamar                                 | 3      |
| Baiana de cordão, ou chitão, ou catirina | 4      |
| Baiana rica                              | 5      |
| Baque                                    | 6      |
| Batuque                                  | 7      |
| Calunga                                  | 8      |
| Cortejo                                  | 9      |
| Dama do Paço                             | 10     |
| Dança                                    | 11     |
| Figurinos e Fantasias                    | 12     |
| Lanceiro                                 | 13     |
| Pajens                                   | 14     |

| FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES |  | PE | 01 | 01 | 12 | F30 | 09 |
|-------------------------------------|--|----|----|----|----|-----|----|
|-------------------------------------|--|----|----|----|----|-----|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Porta-Estandarte  | 15 |
| Porta-Pálio       | 16 |
| Rei e Rainha      | 17 |
| Toada/Loa         | 18 |
| Alfaia/Bombo      | 19 |
| Batuqueiro        | 20 |
| Caixa/Tarol       | 21 |
| Gonguê            | 22 |
| Mestre de Batuque | 23 |
| Mineiro/Ganzá     | 24 |

## Recife (18)

| DENOMINAÇÃO                                                    | CÓDIGO |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Abertura do Carnaval                                           | 1      |
| Carnaval do Recife                                             | 5      |
| Ensaaios com Naná Vasconcelos                                  | 6      |
| Festa de Aniversário                                           | 7      |
| Noite dos Tambores Silenciosos                                 | 8      |
| Terça Negra                                                    | 9      |
| Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Recife | 11     |
| Pátio do São Pedro                                             | 12     |
| Maracatu Nação Gato Preto                                      | 39     |
| Bairro do Recife                                               | 50     |
| Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Recife | 51     |
| Mercado de São José                                            | 52     |
| Passarela                                                      | 53     |
| Pátio de São Pedro                                             | 54     |
| Pátio do Terço                                                 | 55     |
| Praça da Independência                                         | 56     |
| Sítio de Pai Adão                                              | 57     |
| Abê                                                            | 58     |

Olinda (0)

Igarrassu (0)

Jaboatão dos Guararapes (0)

| FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES |  |  |  | PE | 01 | 01 | 12 | F30 | 09 |
|-------------------------------------|--|--|--|----|----|----|----|-----|----|
|-------------------------------------|--|--|--|----|----|----|----|-----|----|

## 8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS




Foto 01

Descrição: mapa com localização da Sede do Maracatu Nação Gato Preto.

Fonte: Googlemaps

## 9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS

### 9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL

### 9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

Anexo 2

Registro número: 920

|                                            |    |    |    |    |     |    |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|
| <b>FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES</b> | PE | 01 | 01 | 12 | F30 | 09 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|

**9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS**

Anexo 2

Registro número: 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 775, 776, 789, 790, 791

**10. OBSERVAÇÕES****10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Não recomendado.

**10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA**

-----

**10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES**

-----

**11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| QUESTIONÁRIOS ANALISADOS    | Entrevista realizada com Amaro da Silva Vila Nova (Chocho), a partir de roteiro elaborado pela equipe de pesquisa.                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |
| PESQUISADOR (ES)            | Isabel Cristina Martins Guillen, Ivaldo Marciano de França Lima, Anna Beatriz Zanine Koslinski, Jailma Maria de Oliveira, Fernando Antônio Ferreira de Souza, Lydiane Batista de Vasconcelos, Fábio de Souza Sotero, Patrícia Roberta da Silva Araújo, Lunara Caroline Nascimento Gomes, Walter de França Filho, Juliana Ferreira Campos Leite, Angelina Lima. |  |                    |
| SUPERVISOR                  | Anna Beatriz Zanine Koslinski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |
| REDATOR                     | Lydiane Batista de Vasconcelos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | DATA<br>26/10/2012 |
| RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO | Isabel Martins Guillen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |