

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	03	12	F30	01
	UF	SÍLIO..	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Igarassu
MUNICÍPIO / UF	Igarassu/PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Sede do Igarassu.
ENDEREÇO	Rua Doutor Barboza Lima, nº 274.
PROPRIETÁRIO	Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu.
AUTOR DO PROJETO	O autor não foi informado.
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Década de 1990.
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não existe proteção legal para a edificação.

3. FOTOS

OBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

PE

01

03

12

F30

01



Foto 01

Descrição: foto do interior da Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu.

Localizador: anexo 2 nº: 791



Foto 02

Descrição: foto da fachada da Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu.

Localizador: anexo 2 nº: 791

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

PE

01

03

12

F30

01



Foto 03

Descrição: foto do salão da Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu.

Localizador: anexo 2 n°: 791



Foto 04

Descrição: foto da rua da Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu.

Localizador: anexo 2 n°: 791

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	03	12	F30	01
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

4.1. AMBIÊNCIA

A edificação funciona como sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu. No seu entorno, existem outras edificações de características arquitetônicas diversas. A sede possui uma fácil visualização na posição que ocupa na rua. Em sua fachada não consta qualquer identificação de que naquele espaço funciona a sede de uma agremiação.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

A sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu localiza-se na Rua Doutor Barboza Lima, nº 274. A edificação foi construída em meados da década de 1990, possui recuo de lote frontal e recuos laterais, o que facilita o isolamento e a ventilação neste espaço. A sede possui um grande salão com piso em cimento contendo algumas rachaduras. Nesse espaço, estão presentes sete esquadrias (duas em cimento e cinco em ferro). Nos fundos da sala existe um pequeno palco onde estão alguns aparelhos sonoros e microfones. Ao término da edificação, existe uma esquadria que dá acesso a um terreno com piso de barro e coberto com telhas Brasilit, onde acontecem os ensaios da agremiação; nos fundos existem dois banheiros. Nesse espaço onde ocorrem os ensaios, não há proteção de muros de arrimo, ou qualquer outra forma de proteção aos moradores, membros do maracatu e comunidade que visitam a sede. A cobertura da edificação é de telhas Brasilit. A fachada da sede não possui revestimento e nela pode ser encontrada uma esquadria de ferro. O sistema construtivo da edificação é de sapatas isoladas; não há detalhes arquitetônicos a serem destacados nesta edificação.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Cobertura: Vegetação na cobertura e algumas peças soltas e quebradas; presença de galerias de cupim de terra; inclinação incorreta do telhado; arqueamento de peças.

Fundação: Estado regular de conservação.

Estruturas: Manchas de umidade; descontinuidade da superfície; descascamento da pintura; manchas amareladas.

Esquadrias: Pintura em mau estado; apodrecimento das peças devido à umidade; mofos e fungos; esquadrias empenadas; ferragens oxidadas ou danificadas.

Revestimento: Não existem revestimentos em algumas paredes externas e internas.

Piso: A residência não possui piso cerâmico, existe apenas uma camada de cimento apresentando rachaduras.

Portanto, existem perigos potenciais na edificação.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não há bens móveis integrados à referida

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1990	Data de construção da edificação.
Julho de 2004	A sede teve seu teto parcialmente desmoronado devido às fortes chuvas, que caíram no local.
Setembro de 2004	Os membros da nação e outros membros da comunidade iniciam a reconstrução do teto que havia desmoronado.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	03	12	F30	01
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

O terreno onde foi construída a sede da agremiação foi doado ao Seu Neusa (avô do atual presidente, Gilmar de Santana Batista) para a construção da edificação. A sede foi construída durante a década de 1990, e, no mês de julho de 2004, teve seu teto parcialmente desmoronado devido às fortes chuvas. Com o desmoronamento do teto parte de uma parede teve que ser reconstruída e recolocadas as vigas do teto, as vigas utilizadas para a reconstrução dessa parte da sede, foram reaproveitadas de outras construções da cidade de Igarassu. O teto foi reconstruído ainda no ano de 2004, a partir de recursos arrecadados por membros da nação e outros membros da comunidade. Desde a sua construção, o presidente Gilmar pretende fazer uma reforma na sede, para que ela possa funcionar como um museu que conte a história do maracatu e um espaço de oficinas de percussão para crianças da comunidade.

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

Segundo os membros da agremiação, o fato mais marcante ocorrido na sede do Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu foi a coroação de Dona Mariú, em 06 de janeiro de 1994. A coroação foi realizada pelo Pároco da Matriz dos Santos Cosme e Damião, Padre Luiz Theus. A cerimônia ocorreu da seguinte forma: o padre fez uma benção na sede da agremiação e seguiu com os membros, em uma espécie de procissão, até as ruínas da antiga Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Igarassu. Ao chegarem às ruínas, foi rezada uma missa campal que contou com a presença de membros do maracatu e da comunidade. Ao término da missa, o Padre Luiz coroou a rainha e o rei da nação. Após a coroação, todos seguiram novamente para a sede onde foi realizada uma festa em comemoração ao rei e à rainha. Outras narrativas relatadas pelos membros da referida nação, dizem respeito ao coco de roda de Dona Olga, visto que a sua fundação se dá no mesmo ano do maracatu. Os membros do coco também são membros do maracatu, ensaiam na sede quinzenalmente e se apresentam para a comunidade durante o mês de Junho, em comemoração a Santo Antônio, São João e São Pedro.

6.3. USOS COTIDIANOS

A sede não possui usos cotidianos, visto que nenhuma família reside no local.

6.4. USOS CERIMONIAIS

Na sede da nação são realizadas reuniões administrativas, confecção de figurinos, ensaios e composições de toadas-loas.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	03	12	F30	01
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

7. BENS ASSOCIADOS

Sítio (21)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Obrigações Religiosas	2
Baiana de cordão, ou chitão, ou catirina	4
Baiana rica	5
Baque	6
Batuque	7
Calunga	8
Cortejo	9
Dama do Paço	10
Dança	11
Figurinos e Fantasias	12
Lanceiro	13
Porta-Estandarte	15
Porta-Pálio	16
Rei e Rainha	17
Toada/Loa	18
Alfaia/Bombo	19
Batuqueiro	20
Caixa/Tarol	21
Gonguê	22
Mestre de Batuque	23
Mineiro/Ganzá	24

Recife (10)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Carnaval do Recife	5
Festa de Aniversário	7
Noite dos Tambores Silenciosos	8
Terça Negra	9
Traga a Vasilha	10
Pátio do São Pedro	12

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES		PE	01	03	12	F30	01
-------------------------------------	--	----	----	----	----	-----	----

Bairro do Recife	50
Mercado de São José	52
Pátio de São Pedro	54
Pátio do Terço	55

Olinda (2)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Carnaval de Olinda	1
Noite Para os Tambores Silenciosos de Olinda	2

Igarassu (2)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu	2
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Igarassu	3

Jaboatão (0)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

PE

01

03

12

F30

01


8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

Foto 01

Descrição: mapa com localização da Sede do Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igarassu.

Fonte: Googlemaps

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS**9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL**

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Anexo 2 nº: 791

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Não recomendado.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	03	12	F30	01
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	03	12	F30	01
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Entrevista realizada com Gilmar de Santana Batista, a partir de roteiro elaborado pela equipe de pesquisa.		
PESQUISADOR(ES)	Isabel Cristina Martins Guillen, Ivaldo Marciano de França Lima, Anna Beatriz Zanine Koslinski, Jailma Maria de Oliveira, Fernando Antônio Ferreira de Souza, Lydiane Batista de Vasconcelos, Fábio de Souza Sotero, Patrícia Roberta da Silva Araújo, Lunara Caroline Nascimento Gomes, Walter de França Filho, Juliana Ferreira Campos Leite, Angelina Lima.		
SUPERVISOR	Anna Beatriz Zanine Koslinski		
REDATOR	Lydiane Batista de Vasconcelos.		DATA 15.02.2013
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Isabel Cristina Martins Guillen		