

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	01	12	F30	13
	UF	SÍTIO-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Recife
MUNICÍPIO / UF	Recife/PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Sede do Maracatu Nação Rosa Vermelha
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Sede do Rosa Vermelha.
ENDEREÇO	Rua Beira Rio, nº 35, Coelhos, Recife/PE.
PROPRIETÁRIO	Rosa Maria Ferreira de Souza.
AUTOR DO PROJETO	O autor não foi informado.
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	2001.
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não existe proteção legal para a edificação.

3. FOTOSOBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O **ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS**.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES**PE****01****01****12****F30****13**

Foto 01

Descrição: instrumentos que ficam guardados dentro da Sede do Maracatu Nação Rosa Vermelha.

Localizador: anexo 2 nº: 789



Foto 02

Descrição: Estandarte, Armações e instrumentos que ficam guardados dentro da Sede do Maracatu Nação Rosa Vermelha.

Localizador: anexo 2 nº: 789

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES

PE

01

01

12

F30

13



Foto 03

Descrição: fachada da Sede do Maracatu Nação Rosa Vermelha.

Localizador: anexo 2 nº: 789

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA**4.1. AMBIÊNCIA**

A edificação é um galpão, cujo proprietário é a presidente da agremiação, Rosa Maria Ferreira de Souza. No seu entorno, existem outras edificações de características arquitetônicas diversas, algumas de taipa, outras de madeira. A sede possui uma fácil visibilidade na posição que ocupa na rua e uma identificação, na sua fachada, de que nela funciona uma sede de agremiação.

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

A sede fica localizada na Rua Beira Rio, nº 35, Coelho, e foi construída em 2001. A edificação onde ocorrem os ensaios e reuniões administrativas é uma construção inacabada, com apenas um vão. A cobertura da sede é de telhas cerâmicas e o revestimento do piso é de cimento. A mesma foi construída sem recuo de lote frontal, sendo o acesso dado por uma esquadria (porta) metálica, oxidada devido à exposição a oscilações climáticas. A estrutura interna e externa não possui revestimento. A fachada da sede não possui pintura e, em algumas de suas partes, é possível visualizar as estruturas de ferro. A edificação é um local onde se guardam instrumentos e adereços. Nela, são realizadas algumas reuniões administrativas do grupo e confecção de tambores; ninguém reside no local. Em frente à sede são realizados os ensaios do maracatu, de abril até o carnaval, inicialmente aos sábados à noite e, próximo do período carnavalesco, aos sábados e também às quartas-feiras à noite. As festividades do maracatu geralmente também ocorrem na própria rua da sede. Existe apenas uma esquadria na fachada da sede. Dessa forma, há pouca ventilação no vão. O sistema construtivo da edificação é de sapatas associadas, não há detalhes arquitetônicos a serem destacados.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	13
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Cobertura: Em bom estado de conservação.

Fundação: Estado regular de conservação, com algumas fissuras.

Estruturas: Manchas de umidade e sem qualquer tipo de revestimento.

Esquadrias: Pintura em mau estado e ferragens oxidadas.

Revestimento: Não existem revestimentos nas paredes externas e internas.

Piso: A residência não possui piso cerâmico, existe apenas uma camada de cimento apresentando rachaduras.

Portanto, existem perigos potenciais na edificação.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem bens móveis integrados à edificação.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
2001	Construção da Edificação

6. SENTIDOS REFERENCIAIS**6.1. HISTÓRIA**

A edificação em forma de galpão foi construída em 2001 para servir como sede e depósito da Nação do Maracatu Rosa Vermelha. No entanto, devido à área do galpão ser muito restrita e ser ocupada quase em sua totalidade por uma série de instrumentos, os ensaios acabam acontecendo na rua e as reuniões administrativas na residência de D. Rosa, que atualmente se encontra em reforma. Trata-se de uma edificação de alvenaria, possuindo dois andares, composta de sala, cozinha e banheiro, no primeiro pavimento, e de dois quartos no piso superior. Uma reforma está sendo realizada para ampliar o número de cômodos da casa para, assim, reservar um deles unicamente para guardar os figurinos do maracatu. Na casa, além de se guardarem os figurinos, ocorrem também reuniões administrativas do grupo, além dos oferecimentos aos santos, entidades e calungas antes do período carnavalesco. Lá residem D. Rosa e seus filhos gêmeos, Samuel Bezerra de Melo e Sadi Bezerra de Melo.

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

Entre os eventos ocorridos na sede, Rosa Maria Ferreira de Souza destaca, como o mais significativo, a festa de aniversário do maracatu, realizada em 2012, devido à grande quantidade de pessoas que visitaram a sede.

6.3. USOS COTIDIANOS

A edificação não possui usos cotidianos.

6.4. USOS CERIMONIAIS

Os grandes usos cerimoniais que ocorrem na frente da sede são: a festa de aniversário do maracatu e os ensaios para o carnaval. Nesses dois momentos, a comunidade dos Coelho participa ativamente dos festejos.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	13
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

7. BENS ASSOCIADOS

Sítio (23)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Coroação de Rei e Rainha de Maracatu	1
Arreamar	3
Baiana de cordão, ou chitão, ou catirina	4
Baiana rica	5
Baque	6
Batuque	7
Calunga	8
Cortejo	9
Dama do Paço	10
Dança	11
Figurinos e Fantasia	12
Lanceiro	13
Pajens	14
Porta-Estandarte	15
Porta-Pálio	16
Rei e Rainha	17
Toada/Loa	18
Alfaia/Bombo	19
Batuqueiro	20
Caixa/Tarol	21
Gonguê	22
Mestre de Batuque	23
Mineiro/Ganzá	24

Recife (17)

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Carnaval do Recife	5
Festa de Aniversário	7
Noite dos Tambores Silenciosos	8
Terça Negra	9
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Recife	11

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	13
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

Pátio do São Pedro	12
Maracatu Nação Rosa Vermelha	46
Maracatu Nação Sol Nascente	47
Maracatu Nação Tupinambá	48
Maracatus Mirins	49
Bairro do Recife	50
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Recife	51
Mercado de São José	52
Pátio de São Pedro	54
Pátio do Terço	55
Abê	58
Atabaque (ou Tabaque)	59

Olinda (0)

Igarassu (0)

Jaboatão dos Guararapes (0)

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS




Foto 01

Descrição: Mapa localizador da Sede do Maracatu Nação Rosa Vermelha.

Fonte: Googlemaps

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	12	F30	13
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS

9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL

9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS
Não há registro audiovisual

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Anexo 2 Registro número: 789

10. OBSERVAÇÕES

10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO
Não recomendado.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Entrevista realizada com Dona Rosa Maria Ferreira de Souza, a partir de roteiro elaborado pela equipe de pesquisa.		
PESQUISADOR (ES)	Isabel Cristina Martins Guillen, Ivaldo Marciano de França Lima, Anna Beatriz Zanine Koslinski, Jailma Maria de Oliveira, Fernando Antônio Ferreira de Souza, Lydiane Batista de Vasconcelos, Fábio de Souza Sotero, Patrícia Roberta da Silva Araújo, Lunara Caroline Nascimento Gomes, Walter de França Filho, Juliana Ferreira Campos Leite, Angelina Lima.		
SUPERVISOR	Anna Beatriz Zanine Koslinski.		
REDATOR	Lydiane Batista de Vasconcelos.		DATA 26/10/2012
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Isabel Cristina Martins Guillen.		