

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	02	06	F30	01
	UF	SÍTI-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Cidade de Olinda
MUNICÍPIO / UF	Olinda/PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Clube Carnavalesco Misto Cachorro do Homem do Miúdo
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Cachorro do Homem do Miúdo, Cachorro
ENDEREÇO	Avenida Leopoldim Canudo de Melo, nº. 613, Caixa D'água – Olinda/PE
PROPRIETÁRIO	Carlos Orlando Pinheiro da Silva
AUTOR DO PROJETO	Não existe
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Não informado
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não existe

3. FOTOS

OBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS.

Vide Apêndice / Fotos do Inventário – Nº 28 a 30
--

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

4.1. AMBIÊNCIA
A edificação é um bar e funciona como sede provisória da agremiação Cachorro do Homem do Miúdo. Fica colada à casa da direita e em uma esquina, sendo de regular visibilidade por quem passa, pois não tem nenhuma indicação de que esse é um espaço onde funciona uma agremiação de frevo.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	02	06	F30	01
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

(1) A edificação não possui uma característica arquitetônica definida, não sendo informada data da construção. (2) A área ocupada pela troça é apenas a frente e a lateral desse bar que estão no alinhamento da calçada, pois não há espaço suficiente no interior do bar para as atividades que são desenvolvidas pelos participantes, como preparação para o carnaval. (3) O espaço usado contém apenas dois grandes espaços onde são preparadas as fantasias e adereços, além dos ensaios da troça. (4) A cobertura é de duas águas de telha de fibrocimento com suportes de metal. (5) A fachada é bem simples por ser uma área aberta e sem grades, apenas delimitada a área do bar. (6) O sistema construtivo é uma mistura de pilares metálicos com alvenaria estrutural. (7) Não há detalhes arquitetônicos relevantes.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Coberta: Parte do teto encontra-se em mau estado de conservação. A estrutura de sustentação do telhado está comprometida pela ação de cupins e fungos na estrutura de madeira.

Fundação: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Estruturas: Regular estado de conservação. Há pequena incidência de rachaduras nas estruturas portantes, tanto os pilares quanto as vigas de concreto.

Esquadrias: Mau estado de conservação pelo ataque de cupins, pela falta de manutenção e de proteção. As poucas existentes de metal estão com ação de ferrugem.

Revestimento: Péssimo estado de conservação, principalmente por aparecimento de eflorescência em todas as paredes, com aparecimento também de manchas de umidade em especial as próximas aos banheiros e ao bar e falta de manutenção da pintura interna. A externa está em regular estado.

Piso: Mau estado de conservação por não ser revestido com cerâmica ou outro material semelhante. Ele é apenas de cimento, o que causa desgaste constante.

Portanto, existem perigos potenciais para a edificação, principalmente em relação ao telhado e seus suportes e demais instalações.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
2003	Prédio alugado pelo presidente da troça para funcionar como bar, residência e sede da troça.
2004	Construção de um banheiro feminino e um quarto para guardar todos os elementos da agremiação.

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

A agremiação teve várias sedes ao longo de sua história, localizadas em diversos bairros da cidade do Recife e de Olinda. Como nunca possuiu um espaço próprio, sua sede (provisória) acompanhou sempre os locais onde estavam residindo os seus presidentes. Atualmente está localizada na Avenida Leopoldim Canudo de Melo, nº. 613, Bairro de Caixa D'água – Olinda/PE, num espaço que funciona como residência, bar e sede da Agremiação. O presidente, Carlos Orlando, relata que não possui muitas informações sobre a edificação, pois alugou o prédio apenas no ano de 2003, em virtude da necessidade de um espaço mais amplo. Segundo ainda Carlos Orlando, como o espaço é dividido entre o comércio, a família e a troça, ele e a família “deita respirando e acorda respirando a agremiação e o carnaval”.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	02	06	F30	01
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

Todos os preparativos para o carnaval, realizados no espaço da sede, são marcantes e importantes para a agremiação. Estes momentos são feitos sempre com muita emoção, dedicação e alegria, envolvendo toda a comunidade. Dessa forma, da hora do lanche até a saída para o carnaval são compartilhados histórias da Troça, preocupações, alegrias e muitas outras emoções. (Cf. Ficha de Campo: Registros Audiovisuais nº 30.1 / A e 30.2 / B)

6.3. USOS COTIDIANOS

Os principais usos do prédio são para residência do presidente da agremiação, onde são confeccionadas as fantasias, adereços e realizados os preparativos, os ensaios e as festas para o carnaval, com participação de integrantes da troça e toda a comunidade do bairro de Caixa D'Água, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (de segunda a quinta-feira). Além disso, há o funcionamento do Bar o "Cachorrão", com realização de shows que sempre começam e acabam com frevo, destinados aos moradores do bairro e toda população do entorno, de terça a domingo à noite.

6.4. USOS CERIMONIAIS

Não existem.

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Olinda/PE	Loc. 02 – Anexo 3 Nº 14 Ficha de Forma de Expressão Nº 3 Ficha de Celebração Nº 1

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

Vide Apêndice / Plantas e Mapas – Nº 2.02.01

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS**9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL****9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS**

Anexo 2 – Registros Audiovisuais / Olinda Nº 30.1 / A e 30.2 / B

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Anexo 2 – Registros Nº 28 a 30

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	02	06	F30	01
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

10. OBSERVAÇÕES

10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO
Não é necessário.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA
Não há a necessidade de identificar outros bens.

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Cf. 02 Q30 01		
PESQUISADOR (ES)	Gustavo Miranda e Eduardo Pinheiro		
SUPERVISOR	Gustavo Miranda		
REDATOR	Ester Monteiro e Gustavo Miranda	DATA Nov/2006	
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Carmem Lelis		