

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	01	06	F30	02
	UF	SÍTIO..	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Cidade do Recife
MUNICÍPIO / UF	Recife/PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Batutas de São José, Batutas
ENDEREÇO	Rua Cabedelo, nº. 60, Afogados - Recife/PE
PROPRIETÁRIO	Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José
AUTOR DO PROJETO	Não informado
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	1996
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não existe

3. FOTOS

OBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O **ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS**.

Vide Apêndice / Fotos do Inventário – Nº 45 a 50
--

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

4.1. AMBIÊNCIA
A edificação é a sede da agremiação Batutas de São José e fica geminada a prédios vizinhos, dentre eles uma escola, porém a rua é de localização complicada no bairro de Afogados, no Recife, resultando em uma visualização também difícil.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	02
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

(1) A edificação foi construída em 1996, sem um estilo arquitetônico definido. (2) O prédio ocupa praticamente o terreno todo, não possuindo recuos em suas faces e ocupando uma área de aproximadamente 790m². (3) A edificação possui apenas dois pavimentos. No primeiro, há um grande salão de danças, um palco para apresentações musicais, enorme área com mesas e cadeiras, escadas de acesso ao segundo pavimento, bar, depósitos, banheiros masculino e feminino, bilheteria, entradas de serviço e social e salas para a diretoria. Já no pavimento superior, há outra área com mesas e cadeiras, banheiros para ambos os sexos, bar e sala da presidência do clube. (4) A cobertura é toda de telha de alumínio suportada por estrutura metálica. (5) A fachada da sede do bloco é toda pintada com as cores da agremiação: branca, azul e vermelha. Na fachada frontal apresentam-se várias aberturas permitindo a ventilação cruzada do interior do prédio, como diversos panos de cobogós no segundo pavimento, esquadrias de ferro em ambos os andares e pergolados dispostos verticalmente a fim de evitar o sol poente, no térreo. (6) O sistema construtivo é composto de vigas e pilares de concreto, que estão dispostos irregularmente devido à forma da edificação, e os quais sustentam o segundo andar. Já no último pavimento esses pilares alcançam até as estruturas metálicas que sustentam o telhado. (7) Não há detalhes arquitetônicos relevantes na edificação.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Coberta: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Fundação: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Estruturas: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Esquadrias: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Revestimento: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Piso: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Portanto, não existem perigos potenciais.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1935	Primeira sede do bloco, no Pátio de São Pedro, centro do Recife, na casa nº 10.
1996	Construção da nova sede no bairro de Afogados, no Recife, através de campanha de doação de materiais de construção realizado pela comunidade.
2005	Princípio de incêndio em parte da edificação causado por coquetel "Molotoff" atirado da rua.

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

A primeira sede do bloco, em 1935, foi na casa do senhor Cícero Vidal, ex-brincante do extinto bloco "Batutas da Boa Vista", na casa nº. 10 do Pátio de São Pedro, Centro do Recife, juntamente com outros participantes. Passou por diversas edificações que serviram como sede, como na Rua Vidal de Negreiros, no bairro de São José e próximo ao Cais de Santa Rita, ambos no Centro do Recife. Já a atual sede foi construída há dez anos, em 1996, através de uma campanha de arrecadação de materiais de construção (campanha do tijolo, do cimento e de outros materiais) na comunidade e arredores.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	02
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

Houve um curso de porta-estandarte, adereços e corte e costura promovidos pela extinta LDA, a Liga Desportiva de Afogados, ligado à Prefeitura Municipal do Recife, que promoveu os cursos, os quais duraram apenas três meses, há aproximadamente quatro anos.

Segundo a entrevistada, no dia 19-12-2005, ocorreu um incêndio provocado por um coquetel “molotoff” atirado da rua por pessoas não identificadas, atingindo copos descartáveis e móveis, instrumentos musicais como guitarras e baixos, além de fotografias e materiais que contavam a história do Batutas de São José ao longo dos anos, o que causou um prejuízo enorme à agremiação, não somente material mas também sentimental. (Cf. Ficha de Campo: Registros Audiovisuais nº 11 / A e B)

6.3. USOS COTIDIANOS

Os principais usos da edificação são feitos pela própria comunidade nos domingos, das 16h às 21h, quando há bailes dançantes voltados para pessoas de mais idade e com músicas que vão do frevo ao forró.

Além disso, há os ensaios para o carnaval também aos domingos durante todo o ano, visando principalmente às pessoas da comunidade.

6.4. USOS CERIMONIAIS

Não há usos cerimoniais nesta edificação.

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Recife/PE	Loc. 01 – Anexo 3 Nº 31 Ficha de Formas de Expressão Nº 03.

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

Vide Apêndice / Plantas e Mapas – Nº 1.11.01

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS**9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL****9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS**

Anexo 2 – Registros Audiovisuais / Recife Nº 11 / A e B

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Anexo 2 – Registros Nº 45 a 50

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	02
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Não é necessário.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

Não há a necessidade de identificar outros bens.

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES**11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA**

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Cf. 01 Q30 02		
PESQUISADOR (ES)	Gustavo Miranda e Mário Ribeiro		
SUPERVISOR	Gustavo Miranda		
REDATOR	Ester Monteiro e Gustavo Miranda		DATA Nov/2006
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Carmem Lelis		