

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	02	06	F30	04
	UF	SÍTIO..	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Cidade de Olinda
MUNICÍPIO / UF	Olinda/PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Pitombeira
ENDEREÇO	Rua 27 de Janeiro, nº 128, Carmo – Olinda/PE
PROPRIETÁRIO	A própria agremiação
AUTOR DO PROJETO	Não informado
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Remonta ao século XVIII
PROTEÇÃO EXISTENTE	O prédio foi tombado pelo IPHAN em 1968, junto com todo o sítio histórico de Olinda e situa-se em uma Área Urbana de Preservação Ambiental.

3. FOTOS

OBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O **ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS**.

Vide Apêndice / Fotos do Inventário – Nº 38 a 41
--

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

4.1. AMBIÊNCIA
A edificação é a sede da Troça Pitombeira e fica em uma das ruas mais movimentadas da Cidade Alta de Olinda, seja em época de carnaval ou não, a 27 de Janeiro. A edificação fica bem visível, porque há uma placa indicativa da troça à frente da edificação.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	02	06	F30	04
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

(1) A construção da edificação remonta ao século XVIII e possui um estilo característico da arquitetura colonial brasileira desse período, o tipo "porta e janela". (2) A área do lote é totalmente ocupada pela edificação, como é uma característica típica de terrenos e edificações do século XVIII. (3) O prédio possui um pavimento térreo que está em reforma atualmente, mas é dividido em um amplo salão, cozinha e dois banheiros. Há um pequeno mezanino que está sendo reformado. (4) A cobertura de duas águas é feita com telhas cerâmicas sustentadas por elementos de madeira. (5) A fachada é composta de uma porta com altura superior a 3 m e que permite o acesso do pedestre à edificação e dois janelões, todos com verga reta. (6) O sistema construtivo é feito por paredes de 45 cm de espessura autoportantes. (7) Não há detalhes arquitetônicos relevantes.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Coberta: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Fundação: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Estruturas: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Esquadrias: Regular estado de conservação, por estar em parte ressecada.

Revestimento: Mau estado de conservação, por estar em reforma.

Piso: Mau estado de conservação, por estar em reforma.

Portanto, existem perigos potenciais, mas, com a reforma, podem ser facilmente resolvidos.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1978	Edifício comprado pelos integrantes da troça;
2006	Reforma para ser adaptada ao funcionamento da sede da agremiação

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

O único relato de presidente da agremiação é que a edificação foi comprada pelos integrantes da troça, em 1978, após juntarem economias entre os diversos componentes.

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

O prédio funcionou muito tempo como um bar, onde havia muitas reclamações dos vizinhos, mas neste ano de 2006 o bar foi extinto para reformá-lo e transformá-lo em uma sede, apenas.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	02	06	F30	04
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

6.3. Usos COTIDIANOS

Os usos cotidianos que se passam na edificação são:

Ensaio da orquestra da troça, realizado pelos diretores e moradores, a partir de janeiro, e;

Preparação do carnaval com confecção de fantasias e adereços, realizada por integrantes e pessoas contratadas, nos dois meses anteriores ao carnaval.

6.4. Usos CERIMONIAIS

Não existem.

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Olinda/PE	Loc. 02 – Anexo 3 Nº 35 Ficha de Forma de Expressão Nº 13 Ficha de Celebração Nº 1

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

Vide Apêndice / Plantas e Mapas – Nº 2.03.01

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS**9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL****9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS**

Anexo 2 – Registros Audiovisuais / Olinda Nº 21 / A

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Anexo 2 – Registros Nº 38 a 41

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Não é necessário.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	02	06	F30	04
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

Não há a necessidade de identificar outros bens, os que foram citados já foram identificados.

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES**11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA**

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Cf. 02 Q30 04		
PESQUISADOR (ES)	Gustavo Miranda e Eduardo Pinheiro		
SUPERVISOR	Ester Monteiro		
REDATOR	Gustavo Miranda e Ester Monteiro		DATA Nov/2006
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Carmem Lélis		