

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	01	06	F30	06
	UF	SÍTI-	LOC	ANO	FICHA	Nº.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Cidade do Recife
MUNICÍPIO / UF	Recife/PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Clube Carnavalesco Misto Bola de Ouro
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Bola de Ouro
ENDEREÇO	Avenida Dantas Barreto, nº. 1227. Apto. 03, São José – Recife/PE
PROPRIETÁRIO	Luiza de França Ramalho
AUTOR DO PROJETO	Não informado
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	Década de 1970
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não existe

3. FOTOSOBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O **ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS**.

Vide Apêndice / Fotos do Inventário – Nº 51 a 53
--

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

4.1. AMBIÊNCIA
A edificação é residência da presidente da agremiação, D. Luíza, que a divide com familiares, com difícil visualização, já que é um prédio residencial e não possui nenhuma identificação de que há uma sede de agremiação.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	06
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

(1) A residência se encontra em um prédio de apartamentos, localizado na Avenida Dantas Barreto, e construído em meados da década de 70, após a abertura da via, contando com uma característica do movimento moderno da arquitetura. (2) A área do apartamento possui, aproximadamente, 97 m², juntamente com mais 3 apartamentos de mesma área por andar, totalizando a área do andar, quase 400m². O prédio foi construído com recuos no lote, tanto frontal quanto laterais, garantindo mais insolação e ventilação aos apartamentos. (3) O apartamento-sede da agremiação possui um corredor de entrada, ocupado com caixas da agremiação, sala de estar e jantar, cozinha e área de serviço, banheiro e 2 quartos, sendo que 1 deles, o de D. Luíza, praticamente todo ocupado com objetos referentes ao Bola de Ouro. (4) Não foi possível visita à cobertura do prédio. (5) A fachada do prédio conta apenas com as varandas dos apartamentos, algumas fechadas com esquadrias e outras não, como acontece no de D. Luíza. (6) O sistema construtivo da edificação é de pilotis. (7) Um detalhe arquitetônico a ser destacado é a dimensão do apartamento, construído em uma época onde a área é bem maior do que nos edifícios atuais.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Coberta: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Fundação: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Estruturas: Bom estado de conservação, apenas com pequenas rachaduras localizadas, devido à carga concentrada.

Esquadrias: Esquadrias de madeira com rachaduras devido ao ressecamento da pintura (10 a 20%).

Revestimento: Revestimento das paredes descascando devido à salina e/ou infiltrações.

Piso: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Portanto, não existem perigos potenciais, necessitando apenas de manutenção.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
Meados da década de 1970	Construção da edificação após a abertura da Avenida Dantas Barreto

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

Edificação construída após a abertura da Avenida Dantas Barreto, nos meados da década de 1970.

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

A proprietária e presidente do Clube Bola de Ouro não se recorda de nenhuma história especial que tenha ocorrido no referido espaço. A mesma apenas afirma que a casa permanece ocupada com os elementos do clube durante todo o ano, interferindo na convivência familiar e na acomodação dos moradores da casa. (Cf. Ficha de Campo: Registros Audiovisuais nº 20.1 / A)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	06
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

6.3. USOS COTIDIANOS

O uso cotidiano que se apresenta nessa edificação é o habitacional. Porém, seis meses antes do carnaval há toda a preparação para o festejo de Momo, com a costura e confecção das fantasias e adereços da agremiação, o que caracteriza, aparentemente, o funcionamento de uma sede de agremiação.

6.4. USOS CERIMONIAIS

Não há usos cerimoniais.

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Recife/PE	Loc. 01 – Anexo 3 Nº 13 e 51

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

Vide Apêndice / Plantas e Mapas – Nº 1.02.01

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS**9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL****9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS**

Anexo 2 – Registros Audiovisuais / Recife Nº 20.1 / A

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Anexo 2 – Registros Nº 51 a 53

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Não é necessário.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	06
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

Não há a necessidade de identificar outros bens, os que foram citados já foram identificados.

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES**11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA**

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Cf. 01 Q30 06		
PESQUISADOR (ES)	Gustavo Miranda e Eduardo Pinheiro		
SUPERVISOR	Gustavo Miranda		
REDATOR	Ester Monteiro e Gustavo Miranda	DATA Nov/2006	
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Carmem Lelis		