

INRC - INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS FICHA DE IDENTIFICAÇÃO EDIFICAÇÕES	CÓDIGO DA FICHA					
	PE	01	01	06	F30	10
	UF	SÍTI-	LOC	ANO	FICHA	NO.

1. LOCALIZAÇÃO

SÍTIO INVENTARIADO	Região Metropolitana do Recife
LOCALIDADE	Cidade do Recife
MUNICÍPIO / UF	Recife/PE

2. BEM CULTURAL

DENOMINAÇÃO	Clube de Máscaras O Galo da Madrugada
OUTRAS DENOMINAÇÕES	Galo da Madrugada, Galo
ENDEREÇO	Avenida Sul, junto ao nº. 757, São José – Recife/PE
PROPRIETÁRIO	Clube de Máscaras O Galo da Madrugada
AUTOR DO PROJETO	Não informado
CONDIÇÃO ATUAL	☒ ÍNTEGRO ☐ MEMÓRIA ☐ RUÍNA
CATEGORIA	☒ CIVIL ☐ MILITAR ☐ RELIGIOSA ☐ INSTITUCIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMEMORATIVA ☐ MOBILIÁRIO URBANO OU OBRA DE ARTE
ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO	1996
PROTEÇÃO EXISTENTE	Não existe

3. FOTOSOBS.: PARA LISTA COMPLETA DOS DOCUMENTOS LOCALIZADOS, CONSULTAR O **ANEXO 2: REGISTROS AUDIOVISUAIS**.

Vide Apêndice / Fotos do Inventário – Nº 63 a 67
--

4. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA

4.1. AMBIÊNCIA
A edificação é a sede da agremiação Galo da Madrugada e fica colada aos prédios vizinhos, porém com localização em uma das vias principais e mais movimentadas do bairro de São José, a Rua Imperial, resultando em uma fácil visualização.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	10
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

4.2. CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

(1) A época da construção é bem recente, no fim dos anos 90, sem estilo arquitetônico definido, por ser uma construção feita de pré-fabricados. (2) A edificação ocupa todo o lote disponível a ela, deixando apenas o recuo frontal, onde há um pequeno jardim. (3) Possui apenas dois pavimentos, o térreo e dois mezaninos que não ocupam a área do térreo totalmente, apenas na parte da entrada e dos fundos. Lá, há apenas poucas divisões, já que o espaço serve, primordialmente, para a acomodação dos carros alegóricos e das grandes alegorias e bonecos gigantes. Na entrada existem banheiros e a área restante é para a acomodação de alguns desses veículos. No pavimento superior, a área é usada apenas para o armazenamento e preparação de material para o período carnavalesco. (4) A cobertura é de telha de fibrocimento, contando com alguns ventiladores que fazem diminuir a temperatura interna do prédio. (5) A fachada é bem simples, contando apenas com duas entradas, uma para pedestres e outra para os grandes caminhões e trios elétricos. Possui panos de cobogós para ventilação interna e é pintada na cor branca, contando com o símbolo da agremiação na parede da entrada principal. (6) O sistema construtivo é composto de vigas e pilares pré-fabricados de concreto. (7) Não existem detalhes arquitetônicos relevantes.

4.3. ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Coberta: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Fundação: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Estruturas: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Esquadrias: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Revestimento: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Piso: Bom estado de conservação e sem problemas aparentes.

Portanto, não existem perigos potenciais.

4.4. BENS MÓVEIS E INTEGRADOS

Não existem.

5. CRONOLOGIA

DATA	DESCRIÇÃO
1995-1996	Compra do prédio com reforma e acréscimo de alguns espaços

6. SENTIDOS REFERENCIAIS

6.1. HISTÓRIA

Anteriormente à compra do espaço pelo Galo da Madrugada, esse espaço estava sem um uso específico. Atualmente, esse galpão é o local onde é feita grande parte da preparação para o desfile no carnaval e o armazenamento das peças e partes que compõem o desfile, como bonecos gigantes, trios elétricos, carros alegóricos e funciona há aproximadamente 10 anos, tornando-se destinado exclusivamente para este fim.

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	10
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

6.2. NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES

O entrevistado relata que havia a montagem e preparação completa para o carnaval no galpão da agremiação, juntando inúmeras pessoas em vésperas de desfiles, porém, pela enorme quantidade de pessoas, essa atividade tornou-se inviável, deixando de ser lá por não ser uma vantagem para o clube. Atualmente, essa parte da preparação do clube para o início da festa de carnaval é descentralizada e terceirizada. Porém, no espaço do galpão da agremiação, nos períodos que antecedem a festa de Momo, são preparados alguns carros alegóricos e outros, construídos, como relatou o entrevistado. Ele disse que dois dos principais carros deste ano de 2006 foram construídos lá, que são as réplicas dos antigos bondes que circulavam do Recife. O senhor Enéias disse que eles não vão ser desmontados, como acontece com alguns desses veículos, mas sim, renovados os enfeites e as cores de acordo com o tema do clube nos próximos carnavais. (Cf. Ficha de Campo: Registros Audiovisuais nº 14.1 / A – Entrevista com Galo).

6.3. Usos COTIDIANOS

O uso mais comum no espaço é o de preparação para o carnaval, que começa aproximadamente três meses antes dos festejos. Durante o ano, as fantasias, adereços e carros alegóricos ficam armazenados até serem usados novamente, pois eles são reaproveitados por vários carnavais.

6.4. Usos CERIMONIAIS

Não há usos cerimoniais.

7. BENS ASSOCIADOS

DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
Recife/PE	Loc. 01 – Anexo 3 Nº 61 Ficha de Formas de Expressão Nº 9 Ficha de Lugares Nº 2.

8. PLANTAS, MAPAS E CROQUIS

Vide Apêndice / Plantas e Mapas – Nº 1.12.01

9. DOCUMENTOS INVENTARIADOS**9.1. DOCUMENTOS ESCRITOS, DESENHOS E IMPRESSOS EM GERAL****9.2. REGISTROS SONOROS E AUDIOVISUAIS**

Anexo 2 – Registros Audiovisuais / Recife Nº 14 / A

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO: EDIFICAÇÕES	PE	01	01	06	F30	10
-------------------------------------	----	----	----	----	-----	----

9.3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Anexo 2 – Registros Nº 63 a 67

10. OBSERVAÇÕES**10.1. APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO OU PARA FINS DE REGISTRO OU TOMBAMENTO**

Para fins deste Inventário, não.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS BENS MENCIONADOS NESTA FICHA

Não há a necessidade de identificar outros bens, os que foram citados já foram identificados.

10.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES**11. IDENTIFICAÇÃO DA FICHA**

QUESTIONÁRIOS ANALISADOS	Cf. 01 Q30 10		
PESQUISADOR (ES)	Gustavo Miranda e Mário Ribeiro		
SUPERVISOR	Gustavo Miranda		
REDATOR	Ester Monteiro e Gustavo Miranda		DATA Nov/2006
RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO	Carmem Lélis		